

POHLED JIHO-VÝCHODNÍ



POHLED SEVERO-ZÁPADNÍ - PRŮČELÍ




POHLED SEVERO-VÝCHODNÍ




POHLED SEVERO-ZÁPADNÍ




POHLED JIHO-ZÁPADNÍ - ČÁST A




POHLED JIHO-VÝCHODNÍ - ZE DVORA




POHLED JIHO-VÝCHODNÍ - PRŮČELÍ



POHLED JIHO-ZÁPADNÍ




BOČNÍ POHLED VSTUPNÍHO PRŮČELÍ



SOUPIS OPRAV PRVKŮ FASÁDY A STŘECH

- prodávány silikátový nátěr bílý hladkých ploch fims a ostění vč. očištění a ošetření biocid. prostř., poškozená místa omítky vyspraveny a přeštukovány
- očištění a ošetření kamen. soklu - opuka, zpevňující hydrofobní nátěr
- očištění a ošetření kamen. ostění oken - žula, zpevňující hydrofobní a biocidní nátěr
- očištění a nátěr ocel. mříží oken
- očištění a vyspravení všech komínových hlav a větracích průduchů, včetně aplikace ochr. sítě proti ptačtvi
- očištění všech úžlabí těsnícím pásem proti prachu a sněhu
- opravy poškozených okapových říms vlivem zatékání, opravy říms v místě průchodu střešních svodů
- kontrola uložení taškových krytin a zajištění otvorů stěmi proti vletu ptačtvi do půdních prostor
- kontrola střešních svodů, osazení lapáče střešních splavenin, výměna poškozených spodních dílů svodu
- odstranění slaboproudých kabelů nebo ukotvení do listů a uchování pod oplechování
- očištění a nátěr plechové střechy tělocvičny, výměna poškozených šablon a šablon úžlabí a hřebene
- očištění a ošetření kamen. stupňů přiléhajících k objektu, zpevňující hydrofobní nátěr
- nový nátěr střešních pozinkovaných dešťových svodů
- oprava omítky u stupňů na zděném zábradlí schodiště k levému křídlu
- očištění a vyspravení omítky z umělého kamene vstupního portálu
- lokální větší opravy omítky (poškozeno zatékáním) doplnění omítky , tvarování římsy, silikátový nátěr, kontrola oplechování
- oprava omítek a utěsnění oplechování u průchodu dšť. svodů příp. hromosvodů římsou
- nová betonová hlava a nová omítka a vyspravení cihelného zdiva komínových průduchů, odstranění stávající (tělocvična)
- nová prosklená stříška nad vstupem tělocvičny a vstupem levého křídla z bezpečnostního skla na nerez táhla místo stávající
- replika stávajícího zábradlí, zinkovaná, opatřená nátěrem kovářskou barvou
- větrací betonový kanál podél severozápadní fasády pravého křídla s odvětrání falešným střešním svodem
- nové větrací měděné mřížky příp. repase původních
- v místě kotelní fasáda nově provedena v imitaci kamenného soklu z lomového kamene, stávající omítka odstraněna
- oprava - ukotvení kamen. nákolníku a zatmělení
- nová kovová mřížka z tahokovu opatřená nátěrem
- nová část měď svodu , obejít římsy aby neprocházel skrz, nové oplechování římsy v místě býv. průchodu
- drobné opravy hromosvodu, zatmělení kolev příp. nové uchycení, nátěr spodní části
- nové kamenné schody a chodník u vstupu bytu školníka, stávající vybourat
- nová opěrná kamenobetonová zeď včetně kamenných stupňů, stávající vybouráno
- prodávány silikátový probarvený nátěr šedý hrubě stříkané fasády v ploše vč. očištění a ošetření biocid. prostř., poškozená místa omítky vyspraveny
- demonáž hřebenačů na maltu a provedení nového hřebene a nároží kotveného na lať včetně vložení větracího pásu
- kompletní výměna prejzové krytiny na maltu apsidy

 <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUČÍ ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON	
ZODPOV. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON		ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY LITOMYŠL	DATUM 08/2018	
STUPĚN DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ZAK. Č. 3184-62	
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE		C.PARE	
STAVBA REALIZACE ÚSPOR ENERGIE GYMNÁZIUM LITOMYŠL - 100. VÝZVA			
VÝKRES POHLEDY	MĚŘÍTKO 1:200	PROFESE STAVEBNÍ	Č. VÝKR. D1.1.8