

# OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

**SPR**

**01**

## INVENTARIZACE STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Název: **Sprinklerové poplachové zvony se světelnou signalizací a budíkem**

Označení v PD: **SPR01**

Umístění prvku: **Průjezd**

Zadání dle PD:

Počet prvků: 3 zvony, 1 světelná signalizace, 1 budík

Původnost: cca rok 1952

Stav: pravděpodobně funkční

Způsob ochrany: Šetrná demontáž a uložení prvků

Popis: Mechanický poplachový zvon na principu vodní turbíny. Protékající voda roztáčí hřídel na jejímž konci je volně upevněná ocelová kulička, která naráží do těla zvonu a tím vyhláší poplach.

Části zvonu umístěné v interiéru jsou natřeny každý jinou barvou, aby bylo možné identifikovat hašený prostor. Tělo zvonu je vyrobeno z litiny. Výrobce: Vodotechna Praha, pravděpodobně kolem roku 1952.

Součástí je i tabule vyhláující světelný poplach s jednoduchou identifikací hašeného prostoru pomocí vodorovných čar přes kryt světla.

Návrh realizace: Repase zvonů a nátěr původní barvou. Zachování původní funkce není vyžadováno. Možné využít jako zvonek ve spojení s přívodem vody a elektricky ovládaným ventilem.



### Návrh řešení zhotovitele:

pozn. - jedna skleněná nádoba je v horní části poškozena

- 1) obnažení prostupů stropem
- 2) uříznutí ocelových trubek nad podlahou 1NP
- 3) vyšroubování trubek ze zařízení
- 4) demontáž venkovních pokliček povolením matky
- 5) sundání cedulek (zavěšeny na drátu)
- 6) obnažení parapetního zdiva a vytažení zařízení ze zdi
- 7) demontáž přídatných zařízení - kotveny na šroubech do zdi (budík+skleněné nádoby)
- 8) přesun a uložení zařízení v místnosti 1.38

### Přílohy:

Dokument ☐

Foto ☒

Vzorek ☐

Jiný ☒

Pasport

Cenový dopad (je-li nějaký):

NENÍ

Časový dopad (je-li nějaký):

NENÍ

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NENÍ

**Za zhotovitele předkládá:**

Ing. Jaroslav Sýkora

**Dne:**

**Podpis:**

**Vyjádření zástupce Autorského dozoru:**

Ing. arch. Petr Všecká

Dne:

Podpis:

**Vyjádření zástupce objednatele TDI:**

Dne:

Podpis:

**Vyjádření OKPP PK:**

Ing. Milan Mariánek

Dne:

Podpis:

**Vyjádření VČG:**

Ing. Jan Holík

Dne:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

Dne:

Podpis:

Uloženo:

Převzal:

**OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ  
PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH**

**SPR**

**INVENTARIZACE STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ**

**01**

**VÝROBNÍ DOKUMENTACE**

**PŘÍLOHA č.1 – Pasport a fotodokumentace**

Název: **Sprinklerové poplachové zvony se světelnou signalizací a budíkem**

Označení v PD: **SPR01**

Umístění prvku: **Průjezd**

Soupis položek a jejich značení:

SPR01.01 Budík

SPR01.02 Světelná signalizace exteriérová

SPR01.03.01 Kryt zvonu + cedulka (exteriér)

SPR01.03.02 Zvon – vnitřní interiérová část

SPR01.03.03 Část přívodního potrubí

SPR01.04.01 Kryt zvonu + cedulka (exteriér)

SPR01.04.02 Zvon – vnitřní interiérová část

SPR01.04.03 Část přívodního potrubí

SPR01.05.01 Kryt zvonu + cedulka (exteriér)

SPR01.05.02 Zvon – vnitřní interiérová část

SPR01.05.03 Část přívodního potrubí

SPR01.06 Zvuková signalizace interiérová

SPR01.07 Světelná signalizace interiérová

Uloženo: vše oštítkováno a uloženo v 1.38 (menší části v přepravce, větší části volně)

**SPR01.01**  
budík

**SPR01.02**  
Světelná signalizace  
exteriérová

**SPR01.03.01**  
Kryt zvonu + cedulka


**SPR01.04.01**  
Kryt zvonu + cedulka

**SPR01.05.01**  
Kryt zvonu + cedulka

SOUSTAVA I.  
ČISTÍRNA  
A VL. MLÝN

SOUSTAVA II.  
MÍCHÁRNA  
A MOUČNÉ  
SILO

SOUSTAVA III.  
OBILNÍ  
SILO



Detailní pohled na SPR01.05.02 Zvon – vnitřní část





**SPR01.04.02**  
Zvon – vnitřní část

Detailní pohled na SPR01.04.02 Zvon – vnitřní část



**SPR01.03.02**  
Zvon – vnitřní část

Detailní pohled na SPR01.03.02 Zvon – vnitřní část




**SPR01.01**  
budík

Detailní pohled na SPR01.01 Budík



**SPR01.02**  
Světelná  
signalizace

Detailní pohled na SPR01.02 Světelná signalizace exteriérová



Detailní pohled na SPR01.06 Zvuková signalizace interiérová + SPR.07 Světelná signalizace interiérová