

úsek	ID objektu	souřadnice objektu		objekt	typ objektu	vzdálenost od krajnice (m)	vlastnictví				stromy							poznámka
		Y	X				KÚ	parcelní číslo	vlastník	je do 1 m od hranice ISP	taxon latinsky	taxon český	průměr kmene	průměr koruny	fyzilogické stáří	perspektiva	příjezdní úsek	
II/358 Zderaz - Polanka	B000002102	-624752,2590	-1085082,0540	Strom	listnatý	3,8	Nové Hradky u Skutče	729/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	62	10	4	a	n	suché větve
II/358 Zderaz - Polanka	B000002103	-624754,5170	-1085082,3600	Strom	listnatý	4,3	Nové Hradky u Skutče	680/1	(1/1) SIMMO s.r.o.	do 1 m od ISP	Quercus robur	dub letní	52	9	4	b	n	jednostranná koruna, suché větve, pahýly
II/358 Zderaz - Polanka	B000002369	-625868,7527	-1086422,1576	Strom	jehlíčný	2,2	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Picea abies	smrk ztepilý	40	5	4	a	n	
II/358 Zderaz - Polanka	B000002370	-625876,4465	-1086435,6628	Strom	jehlíčný	2,2	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Larix decidua	modřín opadavý	50	7	4	a	n	
II/358 Zderaz - Polanka	B000002371	-625879,0659	-1086439,3864	Strom	jehlíčný	2,7	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Larix decidua	modřín opadavý	40	5	4	b	n	jednostranná koruna
II/358 Zderaz - Polanka	B000002391	-626342,4678	-1086733,5081	Strom	jehlíčný	2,8	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Pinus sylvestris	borovice lesní	40	6	4	a	n	suché větve
II/358 Zderaz - Polanka	B000002392	-626430,5987	-1086751,0551	Strom	jehlíčný	3,0	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Larix decidua	modřín opadavý	45	6	4	b	n	suché větve, jednostranná koruna
II/358 Zderaz - Polanka	B000002393	-626488,4241	-1086755,5837	Strom	jehlíčný	2,2	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Abies alba	jedle bělokora	33	6	3	a	n	
II/358 Zderaz - Polanka	B000002394	-626508,9086	-1086754,0388	Strom	jehlíčný	2,6	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Abies alba	jedle bělokora	49	7	4	a	A	
II/358 Zderaz - Polanka	B000002395	-626512,2072	-1086753,5339	Strom	jehlíčný	2,8	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Abies alba	jedle bělokora	46	7	4	a	A	
II/358 Zderaz - Polanka	B000002396	-626514,5213	-1086753,0795	Strom	jehlíčný	2,9	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Abies alba	jedle bělokora	38	5	4	a	A	
II/358 Zderaz - Polanka	B000002432	-625753,7245	-1086331,7408	Strom	listnatý	2,3	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Fagus sylvatica	buk lesní	28	7	4	a	n	
II/358 Zderaz - Polanka	B000002433	-625762,1270	-1086339,5476	Strom	listnatý	2,8	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Fagus sylvatica	buk lesní	47	7	4	a	n	
II/358 Zderaz - Polanka	B000002435	-626337,5577	-1086732,4192	Strom	listnatý	3,1	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Fagus sylvatica	buk lesní	45	7	4	a	n	
II/358 Zderaz - Polanka	B000002436	-626407,9584	-1086746,2422	Strom	listnatý	3,1	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Betula alba	bříza bělokora	38	8	4	b	n	suché větve
II/358 Zderaz - Polanka	B000002437	-626439,7252	-1086752,4592	Strom	listnatý	3,2	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Betula alba	bříza bělokora	55	11	4	b	n	suché větve, vyosení
II/358 Zderaz - Polanka	B000002438	-626479,1742	-1086755,0473	Strom	listnatý	3,1	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Salix sp.	vrba	50	10	5	c	n	spolu s olší P00004333 vyrůstají z jednoho místa a vypadají jako jeden strom
II/358 Zderaz - Polanka	B000002439	-626615,6354	-1086687,6833	Strom	listnatý	2,7	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Cerasus avium	třešeň	48	9	5	c	n	suché větve, pahýly po odlomech, břečtan, plodnice dřevokazné houby
II/358 Zderaz - Polanka	B000002440	-626687,8021	-1086622,8606	Strom	listnatý	3,1	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Juglans regia	ořešák královský	47	9	4	b	A	vyrůstá z kamenné zidky, tlakové vidlice
II/358 Zderaz - Polanka	B000002441	-626719,4818	-1086616,6109	Strom	listnatý	3,2	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Tilia cordata	lípa malolistá	66	9	4	a	A	obrost, zábradlí
II/358 Zderaz - Polanka	B000002442	-626727,1078	-1086614,9673	Strom	listnatý	2,4	Zderaz	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Tilia cordata	lípa malolistá	70	10	4	a	A	obrost, zábradlí
II/358 Zderaz - Polanka	B000002443	-626737,6506	-1086609,4679	Strom	listnatý	2,9	Zderaz	897/7	(1/1) Obec Zderaz	do 1 m od ISP	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	110	12	4	b	A	plodnice dřevokazných hub ve starém velkém řezu, redukováná koruna
II/358 Zderaz - Polanka	B000002444	-626979,4890	-1086933,8011	Strom	listnatý	2,8	Zderaz	896/5	(1/1) Obec Zderaz	mimo ISP	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	85	12	4	a	A	redukováná koruna, obrost
II/358 Zderaz - Polanka	B000002445	-627019,7723	-1086979,6134	Strom	listnatý	2,8	Zderaz	330/4	(1/1) Obec Zderaz	do 1 m od ISP	Tilia cordata	lípa malolistá	98	8	5	a	A	sesazená koruna, obrost - hodně
II/358 Zderaz - Polanka	B000002446	-627081,8668	-1087012,8103	Strom	listnatý	2,2	Zderaz	330/4	(1/1) Obec Zderaz	mimo ISP	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	62	8	5	b	A	redukováná koruna, obrost, břečtan
II/358 Zderaz - Polanka	B000002447	-627087,6398	-1087014,1251	Strom	listnatý	1,6	Zderaz	330/4	(1/1) Obec Zderaz	do 1 m od ISP	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	50	8	5	b	A	redukováná koruna, obrost

II/358 Zderaz - Polanka	B000003467	-624731,8339	-1085070,9332	Strom	jehlíčnatý	2,8	Nové Hrady u Skutče	729/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolísá pravá	82	8	4	a	n	jednostranná koruna
II/358 Zderaz - Polanka	B000003468	-624723,0221	-1085063,0597	Strom	jehlíčnatý	2,2	Nové Hrady u Skutče	729/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Picea abies	smrk ztepilý	40	4	5	c	n	suchý
II/358 Zderaz - Polanka	B000003935	-624792,6987	-1085124,3199	Strom	listnatý	6,0	Nové Hrady u Skutče	673/1	(1/1) SIMMO s.r.o.	do 1 m od ISP	Tilia cordata	lípa malolistá	22	6	3	a	n	
II/358 Zderaz - Polanka	B000003936	-624792,9412	-1085119,8597	Strom	listnatý	4,3	Nové Hrady u Skutče	677/1	(1/1) Marčíková Milada	v záboru ISP	Juglans nigra	orešák černý	38	8	4	b	n	silně prosychá
II/358 Zderaz - Polanka	B000003937	-624767,5109	-1085091,8838	Strom	listnatý	0,7	Nové Hrady u Skutče	815	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Tilia sp.	lípa	45	9	4	b	n	suché větve, pahýly po odlomech, vyosená
II/358 Zderaz - Polanka	B000003938	-624747,4161	-1085078,3797	Strom	listnatý	5,1	Nové Hrady u Skutče	729/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	50+44	10	5	c	n	silně prosychá
II/358 Zderaz - Polanka	B000003939	-624742,7000	-1085075,4845	Strom	listnatý	5,2	Nové Hrady u Skutče	729/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Acer platanoides	javor mléč	29	7	4	a	n	
II/358 Zderaz - Polanka	B000003940	-624736,8885	-1085071,3823	Strom	listnatý	5,4	Nové Hrady u Skutče	729/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Acer pseudoplatanus	javor mléč	66	8	5	c	n	suchý
II/358 Zderaz - Polanka	B000003941	-624719,2730	-1085060,6846	Strom	listnatý	0,9	Nové Hrady u Skutče	729/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	58	7	4	b	n	dvoják s tlakovou vidlicí, suché větve
II/358 Zderaz - Polanka	B000003942	-624714,7121	-1085055,0466	Strom	listnatý	0,9	Nové Hrady u Skutče	680/1	(1/1) SIMMO s.r.o.	do 1 m od ISP	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	90	8	4	b	n	otevřená dutina, suché větve
II/358 Zderaz - Polanka	B000003943	-624717,7462	-1085077,7111	Strom	listnatý	5,4	Nové Hrady u Skutče	676/1	(1/1) Marčíková Milada	mimo ISP	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	90	10	5	c	n	v koruně mrtvá torza - nad parkovištěm nebezpečné
II/358 Zderaz - Polanka	B000003944	-624714,9933	-1085073,5407	Strom	listnatý	5,0	Nové Hrady u Skutče	676/1	(1/1) Marčíková Milada	mimo ISP	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	60	10	5	b	n	nevhodné provedení redukční řezu, suché větve
II/358 Zderaz - Polanka	B000003945	-624711,8139	-1085069,3266	Strom	listnatý	5,0	Nové Hrady u Skutče	676/1	(1/1) Marčíková Milada	mimo ISP	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	43	6	5	c	n	odumírající strom
II/358 Zderaz - Polanka	B000003946	-624710,9593	-1085067,9066	Strom	listnatý	4,9	Nové Hrady u Skutče	676/1	(1/1) Marčíková Milada	mimo ISP	Betula alba	bříza bělokorá	36	7	4	b	n	prosychající
II/358 Zderaz - Polanka	B000003947	-624709,6971	-1085066,6707	Strom	listnatý	5,2	Nové Hrady u Skutče	676/1	(1/1) Marčíková Milada	mimo ISP	Betula alba	bříza bělokorá	30	5	4	b	n	prosychající
II/358 Zderaz - Polanka	B000003948	-624694,5299	-1085056,4796	Strom	listnatý	1,6	Nové Hrady u Skutče	814	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá	53	8	4	b	n	trouchnivé dřevo kmene
II/358 Zderaz - Polanka	B000004333	-626479,1742	-1086755,0473	Strom	listnatý	3,1	Zderaz	729/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Alnus glutinosa	olše lepkavá	40	8	4	b	n	spolu s vrbou P000002438 vyrůstají z jednoho místa a vypadají jako jeden strom
II/358 Zderaz - Polanka	B000004334	-624752,2590	-1085082,0540	Strom	listnatý	4,0	Nové Hrady u Skutče	992/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Acer platanoides	javor mléč	25	4	4	a	n	
II/358 Zderaz - Polanka	B000004335	-624752,2590	-1085082,0540	Strom	listnatý	4,0	Nové Hrady u Skutče	729/1	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Acer platanoides	javor mléč	20	4	3	a	n	