

**Zápis z projednání dokumentace**  
**v závěru prací s objednatelem**  
**„Realizace úspor energie – SOU opravárenské, Králíky“**

**Přítomni:** Ing. Jaroslav Hron  
Ing. Jan Shejbal

Byla provedena kontrola kompletní dokumentace. PD shledána bez závažných nedostatků (V souladu s požadavky SoD). Drobné závady zhotovitel odstraní do čistopisu.

Drobné nedostatky: - u částí

- „Ochrana před bleskem“ a „PBŘS“ chybně uveden stupeň projektové dokumentace
- v Technických zprávách bude u součinitele  $U_w$  doplněno pro jaký typ dveří je uvažován
- položka povinné publicity bude podrobněji rozepsána
- ve výkazu výměr bude poznámka pro kotvy KZS, že musí být v souladu s výpočtem dle platné normy dle zvoleného systému zateplení dodavatelem
- ve VRN budou doplněny položky dle předaného vzoru (koordinátor, BOZP na staveništi, pojištění, bankovní záruky, vytyčení sítí)
- rozpočty a výkazy budou rozděleny na
  - 1) objekt SO – 01C
  - 2) všechny ostatní objekty

Zapsal: Ing. Jan Shejbal



29.9.2014