

INVENTARIZACE FASÁDNÍCH VÝPLNÍ


Automatické mlýny v Pardubicích

INVENTARIZAČNÍ KARTY

1.PP

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ00 064
Označení: Okno ocelové rastrové Umístění: Suterén Počet prvků: 3 Původnost: původní Stav:, koroze, zteřelý tmel Dochované části: Rozměry: 1300/1050 Náskres:	Foto: 	
Materiál: ocel Povrchová úprava, původně krycí nátěr Kování: Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ00 069
Označení: Okno ocelové	Foto:	
Umístění: Suterén		
Počet prvků: 11		
Původnost: původní		
Stav: koroze, zteřelý tmel, místy popraskané tabulky		
Dochované části:		
Rozměry: 885/440		
Nákres:		
Materiál: ocel Povrchová úprava: původně krycí nátěr Kování: Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ00 070
Označení: Okno ocelové	Foto:	
Umístění: Suterén		
Počet prvků: 5		
Původnost: původní		
Stav: dochován, koroze, zteřelý tmel		
Dochované části:		
Rozměry: 1730/720		
Nákres:		
Materiál: ocel Povrchová úprava, původně krycí nátěr Kování: Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ00 071
Označení: Dveře ocelové 2křídle	Foto: 	
Umístění: Suterén		
Počet prvků: 1		
Původnost: původní		
Stav: částečně zkřivené, vyříznutý otvor, dožilý nátěr, koruze		
Dochované části:		
Rozměry: 1770/1870		
Nákres:		
Materiál: ocel Povrchová úprava: krycí nátěr zelený Kování: ocelové panty, nepůvodní klika Zasklení, skleněné doplňky: Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTY

1.NP

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ01 001

Označení:

Vstupní dveře ocelové 2křídle

Umístění: 1NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: dožilý nátěr

Dochované části: celé dveře vč. pantů

Rozměry: 2200/2900

Nákres:




Foto:



Popis: ocelové dveře otvíravé, vstupní

Materiál: ocel

Povrchová úprava, barevnost: zelený krycí nátěr

Kování: ocelové panty a zástrčky (původní), visací zámek (nepůvodní), nýtované spoje

Zasklení, skleněné doplňky:

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ01 002

Označení:

Okno ocelové rastrové

Umístění: 1 NP

Počet prvků: 4

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel, místy chybí tabulky skla

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Nákres:




Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: původně krycí nátěr

Kování: atypický pákový mechanismus

Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ01 003

Označení:

Okno ocelové rastrové

Umístění: 1 NP

Počet prvků: 6

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel, místy chybí tabulky skla

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Nákres:




Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, původně krycí nátěr

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ01 007

Označení:
okno ocelové, otvíravé (dvě stejná
křídla)

Umístění: 1 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: původně krycí nátěr

Kování: ocelové panty a obrtlík

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ01 008

Označení:

okno ocelové rastrové

Umístění: 1 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1200/1500

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr

Kování:

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ01 010

Označení:

okno ocelové pevné

Umístění: 1 NP

Počet prvků: 2

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1050/1290

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr

Kování:

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ01 019

Označení:

Ocelové dveře

Umístění: 1 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: koroze, dožilý nátěr

Dochované části:

Rozměry: 1200/2100

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr

Kování: ocelová klika

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ01 021

Označení:

Sdružené okno ocelové

Umístění: 1 NP

Počet prvků: 2

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 530/1840 a 600/1840

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

Kování: pákový mechanismus

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ01 022

Označení:

Okno ocelové rastrové

Umístění: 1 NP

Počet prvků: 9

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr

Kování: ocelové panty a zástrč

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ01 026
Označení: Okno ocelové	Foto:	
Umístění: 1 NP		
Počet prvků: 1		
Původnost: stáří shodné s celou přístavbou		
Stav: místy koroze, chybí některé tabulky		
Dochované části:		
Rozměry: 3300/1140		
Návrh realizace:		
Materiál: ocel Povrchová úprava, krycí nátěr zelený Kování: Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ01 028

Označení:

okno ocelové

Umístění: 1 NP

Počet prvků: 1

Původnost: ?

Stav:

Dochované části:

Rozměry: 1200/1500

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

Kování:

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ01 030

Označení:

Okno ocelové

Umístění: 1 NP

Počet prvků: 1

Původnost: stáří shodné s celou
přístavbou

Stav: dobrý, pouze dožilý nátěr

Dochované části:

Rozměry: 945/2500

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

Kování:

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ01 031

Označení:

Okno ocelové

Umístění: 1 NP

Počet prvků: 1

Původnost: stáří shodné s celou
přístavbou

Stav: dobrý, dožilý nátěr

Dochované části:

Rozměry: 1600/2500

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

Kování:

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTY

2.NP

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ02 002

Označení:

Okno ocelové rastrové

Umístění: 2 NP

Počet prvků: 4

Původnost: původní

Stav: dochován, koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Nákres:




Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: původně krycí nátěr

Kování: atypický pákový mechanismus

Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ02 003a
Označení: Okno ocelové, pevné: otevíravá tabulka Umístění: 2 NP Počet prvků: 2 Původnost: původní Stav: dobrý, dožilý nátěr Dochované části: Rozměry: 1500/1900 Návrh realizace:	Foto: 	
Materiál: ocel Povrchová úprava: krycí nátěr bílý Kování: atypické kovové panty, obrtlík - původní Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ02 007

Označení:

Okno ocelové, dvoukřídlé

Umístění: 2 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: zteřelý tmel, koroze


Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Detailní foto:



Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

Kování: ocelové panty, obrotník - původní

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ02 014

Označení:

Dveře ocelové

Umístění: 2 NP

Počet prvků: 3

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Nákres:




Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: původně krycí nátěr

Kování: ocelové panty a obtlík (původní)

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ02 019

Označení:

okno ocelové rastrové

Umístění: 2 NP

Počet prvků: 11

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 970/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

Kování: ocelové panty, a zástrč

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ02 024

Označení:
okno ocelové s pákovým mechanismem
na pravé straně

Umístění: 2 NP

Počet prvků: 2

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

Kování: ocelové panty, pákový mechanismus otvírání

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ02 034

Označení:
Okno ocelové rastrové s výřezem pro technologii

Umístění: 2 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: dobrý

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr

Kování:

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ02 035

Označení:
Okno ocelové rastrové s výřezem pro
technologie

Umístění: 2 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní


Stav: dobrý

Dochované části:

Rozměry: 1630/2970

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr

Kování:

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ02 036

Označení:
Okno rastrové s vloženými ocelovými
dveřmi

Umístění: 2 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní?

Stav: koroze, zteřelý tmel,

Dochované části:

Rozměry okna 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

Kování: ocelové panty, klika chybí, nýťované spoje

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ02 046

Název:

okno ocelové průběžné

Umístění: 2 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1630/9270

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr zelený


Kování: ?(nevím)

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTY

3.NP

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ03 002
Označení:	Foto: 	
Dveře ocelové		
Umístění: 3 NP		
Počet prvků: 6		
Původnost: původní		
Stav: zteřelý tmel, koroze		
Dochované části:		
Rozměry: 1500/1900		
Nákres:		
Materiál: ocel		
Povrchová úprava, krycí nátěr zelený		
Kování: původní pákový mechanismus		
Ostatní vybavení:		
Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ03 002a

Název:

okno ocelové, výklopná horní část,
pákové ovládání, sloučené tabulky

Umístění: 3 NP

Počet prvků: 2

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

Kování: pákový mechanismus, původní

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ03 003

Název:

Okno ocelové s otvíráním jednotlivých tabulek

Umístění: 3 NP

Počet prvků: 2

Původnost: původní

Stav: zteřelý tmel, dožilý nátěr

Dochované části: místy vyměněné či nahrazené jednotlivé tabulky

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr bílý

Kování: atypické původní

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ03 003a

Název:

okno ocelové, pevné zasklení, sloučené
tabulky

Umístění: 3 NP

Počet prvků: 2

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

Kování: -

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ03 007

Název:
okno ocelové, otevíravá střední část

Umístění: 3 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr

Kování: ocelové panty, obrtlík - atypické původní

Ostatní vybavení:

Poznámka:

Název:
okno ocelové, otevíravá střední část

Umístění: 3 NP

Počet prvků: 4

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr

Kování: ocelové panty, obrtlík - atypické původní

Ostatní vybavení:

Poznámka:

Název:

okno ocelové rastrové, otevíravá střední část

Umístění: 3 NP

Počet prvků: 11

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel, u některých chybějící či nepůvodní výplň

Dochované části:

Rozměry: 970/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

Kování: atypické původní

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ03 024

Název:

okno ocelové rastrové, výklopná horní část, pákový mechanismus na pravém kraji

Umístění: 3 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr

Kování:

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ03 042

Název:

okno ocelové, rastrové s vloženými
otevíravými křídly

Umístění: 3 NP

Počet prvků:

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

Kování: ocelové panty a obrtlík

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ03 045
Název: okno ocelové, částečně pevné zasklení, ve spodní části původně dvě otevíravá křídla		Foto: 
Umístění: 3 NP		
Počet prvků: 1		
Původnost: původní		
Stav: koroze, ztřeštělý tmel, chybějící zasklení		
Dochované části:		
Rozměry: 1500/1900		
Návrh realizace:		
Materiál: ocel Povrchová úprava, krycí nátěr zelený Kování: ocelové panty, obrtlík, madlo Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ03 047

Název:

Okno ocelové rastrové, vyřezané
prostupy pro technologie

Umístění: 3 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: koroze, ztřeštělý tmel, chybějící kusy
rámu a výplně

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr (dožilý)

Kování:

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ03 073

Název:

okno ocelové, otevíravá část vpravo
nahore, chybějící tabulky v místě
prostupu původní technologie

Umístění: 3 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní


Stav: dožilý nátěr, koroze, chybějící
výplně

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

Kování: ocelové panty, obrotník - atypické původní

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTY

4.NP

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ04 002
Název: okno ocelové rastrové s výklopnou horní částí a pákou uprostřed	Foto: 	
Umístění: 4 NP		
Počet prvků: 6		
Původnost: původní		
Stav: koroze, zteřelý tmel, dožilý nátěr		
Dochované části:		
Rozměry: 1500/1900		
Návrh realizace:		
Materiál: ocel Povrchová úprava: Kování: ocelové panty, pákové ovládání Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ04 003

Název:
okno ocelové rastrové, pevné
s jednotlivými otevíravými tabulkami

Foto:



Umístění: 4 NP

Počet prvků: 4

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel, dožilý nátěr

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr bílý

Kování: ocelové panty, obrtlák

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ04 007
Název: okno ocelové rastrové, 2 křídle	Foto:	
Umístění: 4 NP		
Počet prvků: 1		
Původnost: původní		
Stav: koroze, zteřelý tmel		
Dochované části:		
Rozměry: 1500/1900		
Návrh realizace:		
Materiál: ocel Povrchová úprava: krycí nátěr zelený Kování: ocelové panty, obrtlík Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ04 014
Název: okno ocelové rastrové s otvíravou střední částí	Foto:	
Umístění: 4 NP		
Počet prvků: 4		
Původnost: původní		
Stav: koroze, zteřelý tmel, dožilý nátěr		
Dochované části:		
Rozměry: 1500/1900		
Návrh realizace:		
Materiál: ocel Povrchová úprava: krycí nátěr zelený Kování: Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ04 019
Název: okno ocelové rastrové s otvíravou střední částí	Foto: 	
Umístění: 4 NP		
Počet prvků: 11		
Původnost: původní		
Stav: koroze, zteřelý tmel, dožilý nátěr		
Dochované části:		
Rozměry: 1000/1970		
Návrh realizace:		
Materiál: ocel Povrchová úprava: krycí nátěr zelený Kování: Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ04 045

Název:

okno ocelové rastrové s otvíravou
střední částí

Umístění: 4 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel, dožilý nátěr

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: krycí nátěr zelený

Kování:

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTY

5.NP

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ05 002

Označení:

Dveře ocelové

Umístění: 5 NP

Počet prvků: 3

Původnost: původní

Stav: zteřelý tmel, koroze

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Nákres:




Foto:




Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

Kování: původní pákový mechanismus

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ05 003
Označení: Okno ocelové rastrové	Foto:	
Umístění: 5 NP		
Počet prvků: 9		
Původnost: původní		
Stav: koroze, zteřelý tmel, místy chybí tabulky skla		
Dochované části:		
Rozměry: 1500x1900		
Nákres:		
		
Materiál: ocel Povrchová úprava, původně krycí nátěr Kování: Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ05 014

Označení:

Dveře ocelové

Umístění: 5 NP

Počet prvků: 2

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Nákres:




Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: původně krycí nátěr

Kování: ocelové panty a obrtlák (původní)

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ05 022	
Název: Okno ocelové rastrové	Foto:		
Umístění: 5 NP			
Počet prvků: 9			
Původnost: původní			
Stav: dochován, koroze, zteřelý tmel			
Dochované části:			
Rozměry: 1500/1900			
Nákres:			
Materiál: ocel Povrchová úprava, původně krycí nátěr Kování: ocelové panty, obrtlík Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo Ostatní vybavení: Poznámka:			

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ05 024

Označení:
okno ocelové s pákovým mechanismem
na pravé straně

Umístění: 5 NP

Počet prvků: 5

Původnost: původní

Stav: koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Návrh realizace:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, krycí nátěr zelený

Kování: ocelové panty, pákový mechanismus otvírání

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ05 057

Název:

Okno ocelové rastrové

Umístění: 5 NP

Počet prvků: 3

Původnost: původní


Stav: dochován, koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1200/2000

Nákres:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava: původně krycí nátěr

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA

XZ05 060

Název:

Okno ocelové rastrové, v dolní části
otevírává křídla

Umístění: 5 NP

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: dochován, koroze, zteřelý tmel

Dochované části:

Rozměry: 1500/1900

Nákres:

Foto:



Materiál: ocel

Povrchová úprava, původně krycí nátěr

Kování: ocelové panty, obrotník, ocel. madlo

Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo

Ostatní vybavení:

Poznámka:

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ05 061
Název: Okno ocelové rastrové	Foto:	
Umístění: 5 NP		
Počet prvků: 6		
Původnost: původní		
Stav: dochován, koroze, zteřelý tmel		
Dochované části:		
Rozměry: 540/3900		
Nákres:		
Materiál: ocel Povrchová úprava, původně krycí nátěr Kování: Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ05 116
Název: Okno ocelové rastrové	Foto:	
Umístění: 5 NP		
Počet prvků: 6		
Původnost: původní		
Stav: dochován, koroze, zteřelý tmel		
Dochované části:		
Rozměry: 430/1130		
Nákres:		
Materiál: ocel Povrchová úprava: původně krycí nátěr Kování: Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ05 117
Název: Okno ocelové rastrové	Foto:	
Umístění: 5 NP		
Počet prvků: 1		
Původnost: původní		
Stav: dochován, koroze, zteřelý tmel		
Dochované části:		
Rozměry: 3930/600		
Nákres:		
Materiál: ocel Povrchová úprava: původně krycí nátěr Kování: Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo Ostatní vybavení: Poznámka:		

INVENTARIZAČNÍ KARTY

6.NP

INVENTARIZAČNÍ KARTA		XZ06 073
Název: Okno ocelové s pevným zasklením	Foto:	
Umístění: 6NP		
Počet prvků: 2		
Původnost: původní		
Stav: koroze, částečně opotřebený nátěr		
Dochované části:		
Rozměry křídel: 800x800		
Nákres:		
Materiál: ocel Povrchová úprava: původně krycí nátěr zelený Kování: Zasklení, skleněné doplňky: čiré jednoduché sklo Ostatní vybavení: Poznámka:		