



Foto č. 1: Místo inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu v prostoru projektované obytné zóny Lokalita Bezručova – celkový pohled.



Foto č. 2: Vrtná souprava UGB-50 na podvozku automobilu V3S v době průzkumných vrtných prací.



Foto č. 3: Výnos poloporušených vzorků zemin z průzkumné geologické sondy GS-1.



Foto č. 4: Výnos poloporušených vzorků zemin z průzkumné geologické sondy GS-2.





Foto č. 5: Výnos poloporušených vzorků zemin z průzkumné geologické sondy GS-3.



Foto č. 6: Výnos poloporušených vzorků zemin z průzkumné geologické sondy GS-3, detail.



Foto č. 7: Výnos poloporušených vzorků zemin z průzkumné geologické sondy GS-4.



Foto č. 8: Výnos poloporušených vzorků zemin z průzkumné geologické sondy GS-5.





Foto č. 9: Výnos poloporušených vzorků zemin z průzkumné geologické sondy GS-6.



Foto č. 10: Výnos poloporušených vzorků zemin z průzkumné geologické sondy GS-7.