

Akce: **OA Choceň – rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220**

Věc: **Seznam příloh projektové dokumentace**
k provedení stavby

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C 1 Situační výkres širších vztahů

C 2 Katastrální situační výkres

C 3 Koordinační situační výkres

C 3.1 Koordinační situační výkres – celkový

C 3.2 Koordinační situační výkres – uložení zemního pásu hromosvodu v přilehlém chodníku

D. Dokumentace stavby

D 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení stavby

D 1.2 Stavebně konstrukční řešení

D 1.3 Požární bezpečnostní řešení stavby

D 1.4 Technika prostředí staveb _ silová elektrotechnika a vnější ochrana před bleskem

D 2 Dopravně inženýrské opatření_DIO

01 – Situace DIO – dopravně inženýrské opatření

E. Dokladová část

E 1 Závazná stanoviska, stanoviska , rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

E 2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

F. Fotodokumentace

H. Odborný posudek č. 3/17, ze dne 9.2.2017 - poškození střešní konstrukce biologickými škůdci,
zpracovaný firmou S.P.UNI Řetová 145, 561 41 Řetová, Mgr. Zdeňkem Jirouškem

I. Stavebně technické posouzení krovu, k datu 02/2017,
zpracovaný Ing. Jiřím Hejzlarem - B+H projekt, Komenského 412, Choceň

J. Speciální systém lešení