

Identifikace a popis průzkumného objektu

Zakázka: Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) přístavba výtahu a schodiště.		
Lokalita: Areál Litomyšlské nemocnice, k. ú. Litomyšl (685674)		
Označení sondy: KS-1	Označení vzorku: KSI (0,3-0,4) KSI(0,8-0,9)	
Souřadnice průzkumného objektu (SJTSK/Bpv)		
X: 1084402,50	Y: 611267,70	Z: 333,76 m n. m.
Místo odběru (popis)	západní hrana areálu, mezi lékárnou a internou	
Geologická dokumentace vrtu/sondy/rýhy		
hloubka (m)	popis zeminy (horniny)	
0,0 - 0,06	dlažba	
0,06 – 0,16	štěrk frakce 4-8	
0,16 – 0,80	navážka – písčité jíl, tm. hnědý, měkký až tuhý, F4 CS	
0,8 – 0,9	navážka - písčito hlinitý štěrky	
	Hladina podzemní vody (m p.t.) naražená: - ustálená: -	
Způsob hloubení sondy	kopaná,	
Počet a druh odebraných vzorků	zemina 2x: základní rozbor	
Dokumentoval, dne	M. Havlice, 4.12.2019	