

TABULKA 4: Stromy určené ke kácení, sesazení koruny a přesazení															
NÁZEV DOKUMENTACE: „Domov u fontány Přelouč – veřejně přístupný areál“															
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 800 Krajinné úpravy											FÁZE: DPS				
ZHOTOVITEL: K2N LANDSCAPE s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město 110 00, Praha 1 IČO: 05986885, DIČ: CZ05986885											VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser, Ing. Natálie Polesnáková				
ZADAVATEL: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice											DATUM: 1.4.2024 MÍSTO: Parc. č 857/3, 857/6, K.Ú. Přelouč [734560]				
Značka	Číslo	Taxon	český název	prepočítaný obvod	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismus	Zdůvodnění kácení
S	9	<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	9.42	3	2	0	1	2	b	1	1	2		mladý jedinec se zhoršeným zdravotním stavem, nesoulad s vizí projektu, výrazný nepřírozený kultivar narušuje celkovou přírodu blízkou vizi parkových úprav
S	10	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	15.7	5	3	0	2	2	a	2	1	1		mladý jedinec se zhoršenou vitalitou, nesoulad s myšlenkou projektu, nepřírozený kultivar narušuje celkovou přírodu blízkou vizi parkových úprav
S	11	<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	12.56	4	3	0	2	2	a	1	1	1		nesoulad s vizí projektu, nepřírozený kultivar narušuje celkovou přírodu blízkou vizi parkových úprav v místě bývalého sadu
S	23	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	15.7	5	3	0	2	2	a	1	1	1		kácení mladého stromu z kompozičních důvodů, nevhodně zvolený druh ke břehu potoka, navíc v kolizi s plánovaným průchodem ve 2. fázi úprav
S	24	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	15.7	5	3	0	2	2	a	1	1	1		kácení mladého stromu z kompozičních důvodů, nevhodně zvolený druh ke břehu potoka, navíc v kolizi s plánovaným průchodem ve 2. fázi úprav
S	25	<i>Ulmus minor</i> 'Pendula'	jilm habrolistý 'Pendula'	21.98	7	2	2	1	2	c	5	1	3	Zcela odumřelý.	Zcela odumřelý mladý jedinec, odstranění nevzhledného pahýlu
S	26	<i>Ulmus minor</i> 'Pendula'	jilm habrolistý 'Pendula'	31.4	10	3	2	3	3	c	5	2	3	Zcela odumřelý.	Zcela odumřelý jedinec, odstranění nevzhledného pahýlu
S	30	<i>Abies koreana</i>	jedle korejská	6.28	2	2	0	1	2	b	3	1	2		kácení mladého stromu z kompozičních důvodů, nesoulad s vizí projektu, výrazný nepřírozený kultivar narušuje celkovou přírodu blízkou vizi parkových úprav
S	31	<i>Abies koreana</i>	jedle korejská	9.42	3	2	0	1	2	a	2	1	2		kácení mladého stromu z kompozičních důvodů, nesoulad s vizí projektu, výrazný nepřírozený kultivar narušuje celkovou přírodu blízkou vizi parkových úprav
S	32	<i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula'	buk lesní 'Pendula'	13	4	4	0	1	1	a	1	1	1		přesazení mladého jedince z důvodu kompozičního - (vzrostlý převyšil kultivar by v centrálním prostoru snižoval přehlednost)
S	38	<i>Amelanchier lamarckii</i>	muchovník Lamarckův	13	4	3	2	1	1	a	1	1	1		přesazení mladého jedince z důvodu kolize s výstavbou jezírka
S	39	<i>Amelanchier lamarckii</i>	muchovník Lamarckův	13	4	3	2	1	1	a	2	1	1		přesazení mladého jedince z důvodu kolize s výstavbou jezírka
S	40	<i>Amelanchier lamarckii</i>	muchovník Lamarckův	13	4	3	2	1	1	a	1	1	1		přesazení mladého jedince z důvodu kolize s výstavbou jezírka
S	46	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	122.46	39	15	3	8	3	c	2	3	4	infekce báze kmene a kořenů dřevomor kořenovým	Kácení z důvodu silně narušeného zdravotního stavu a zhoršení stability stromu vlivem napadení dřevomorem kořenovým
S	56	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62.8	20	14	3	6	3	b	2	1	2	rozvolnění skupiny	Kácení z důvodu rozvolnění skupiny (úzký, zeštíhlený jedinec v porostu uvolní prostor ostatním dřevinám)
S	63	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	53.38	17	12	4	5	3	b	2	1	1	rozvolnění skupiny	Kácení z důvodu rozvolnění skupiny (úzký, zeštíhlený jedinec v porostu uvolní prostor ostatním dřevinám)
S	73	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	53	17	10	3	6	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Kácení z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a stability stromu v porostu. Výrazně zhoršená vitalita snižuje dlouhodobou perspektivu stromu.
S	83	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	50.24	16	13	2	6	3	b	2	1	2	rozvolnění skupiny	Kácení z důvodu rozvolnění skupiny (úzký, zeštíhlený jedinec v porostu uvolní prostor ostatním dřevinám)
S	84	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	43.96	14	13	2	5	3	b	2	1	2	rozvolnění skupiny	Kácení z důvodu rozvolnění skupiny (úzký, zeštíhlený jedinec v porostu uvolní prostor ostatním dřevinám)
S	91	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	50	16	11	2	4	3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení z důvodu rozvolnění skupiny (úzký, zeštíhlený jedinec v porostu uvolní prostor ostatním dřevinám)
S	92	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	59.66	19	14	2	4	3	a	2	1	2		Kácení z důvodu rozvolnění skupiny (úzký, zeštíhlený jedinec v porostu uvolní prostor ostatním dřevinám)
S	93	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	150.72	48	18	12	7	4	c	2	3	4	Zasypaná báze. Infekce báze kmene. Infekce, kmene. Korní spála, Velké řezné rány, troudnatec kopytovitý.	Kácení z důvodu silně narušeného zdravotního stavu a výrazného zhoršení stability stromu v blízkosti parkové cesty.

TABULKA 4: Stromy určené ke kácení, sesazení koruny a přesazení															
NÁZEV DOKUMENTACE: „Domov u fontány Přelouč – veřejně přístupný areál“															
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 800 Krajinné úpravy												FÁZE: DPS			
ZHOTOVITEL: K2N LANDSCAPE s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město 110 00, Praha 1 IČO: 05986885, DIČ: CZ05986885												VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser, Ing. Natálie Polesháková			
ZADAVATEL: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice												DATUM: 1.4.2024 MÍSTO: Parc. č 857/3, 857/6, K.Ú. Přelouč [734560]			
Značka	Číslo	Taxon	český název	prepočítaný obvod	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Zdůvodnění kácení
S	101	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	57	18	14	2	5	3	b	2	1	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení z důvodu rozvolnění skupiny (úzký, zeštíhlený jedinec v porostu uvolní prostor ostatním dřevinám)
S	104	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	82	26	12	2	7	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	Sesazení koruny z důvodu výrazného zhoršení stability stromu v blízkosti parkové cesty.
S	105	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	75.36	24	14	3	7	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene, václav	Sesazení koruny z důvodu výrazného zhoršení stability stromu v blízkosti parkové cesty.
S	107	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	41	13	10	2	4	3	b	2	1	2	Rozvolnění skupiny.	Kácení z důvodu rozvolnění skupiny (úzký, zeštíhlený jedinec v porostu)
S	111	<i>Pinus strobus</i>	vejmutovka borovice	72.22	23	17	9	5	3	a	2	3	3	Infekce báze kmene, václav	Kácení z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, stability i vitality
S	116	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	37.68	12	11	2	4	3	b	2	1	2	rozvolnění skupiny	Kácení z důvodu rozvolnění skupiny (úzký, zeštíhlený jedinec v porostu uvolní prostor ostatním dřevinám)
S	119	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	19	6	4	2	2	2	b	3	1	2	Potlačený jedinec. Infekce báze kmene.	Kácení ze zdravotních a bezpečnostních důvodů.
S	122	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	50.24	16	12	4	4	3	b	2	1	2	rozvolnění skupiny	Kácení z důvodu rozvolnění skupiny (úzký, zeštíhlený jedinec v porostu uvolní prostor ostatním dřevinám)
S	131	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	40.82	13	11	2	6	3	b	2	1	1	rozvolnění skupiny	Kácení z důvodu rozvolnění skupiny (úzký, zeštíhlený jedinec v porostu uvolní prostor ostatním dřevinám)
S	137	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	53	17	12	2	6	3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení z důvodu rozvolnění skupiny (úzký, zeštíhlený jedinec v porostu uvolní prostor ostatním dřevinám)
S	150	<i>Fagus sylvatica</i> 'Fastigiata'	buk lesní 'Fastigiata'	18.84	6	5	1	2	2	a	2	1	2	Tlaková vidlice od báze. vyjímající se	přesazení mladého jedince z důvodu kompozičního - (vzrostlý převíslý kultivar by v centálním prostoru snižoval přehlednost)
S	173	<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	82	26	15	2	4	3	a	1	1	1	Kompoziční důvody kácení	kácení z kompozičních důvodů - nesoulad s vizí projektu, nepřírozený kultivar narušuje celkovou přírodu blízkou vizi parkových úprav, kolize s rozšířením parkové cesty
S	174	<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	100	32	15	0	5	4	a	2	1	1	Kompoziční důvody kácení	kácení z kompozičních důvodů - nesoulad s vizí projektu, nepřírozený kultivar narušuje celkovou přírodu blízkou vizi parkových úprav, kolize s rozšířením parkové cesty
S	175	<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	79	25	13	0	4	3	a	1	1	1		kácení z kompozičních důvodů - nesoulad s vizí projektu, nepřírozený kultivar narušuje celkovou přírodu blízkou vizi parkových úprav
S	189	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cypřišek Lawsonův	34.54	11	5	0	3	3	a	2	1	1		kácení z kompozičních důvodů, potlačený jedinec se zhoršenou vitalitou
S	193	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	82	26	14	3	3	3	c	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Kácení neperspektivního jedince se zhoršenou stabilitou, také z důvodu výrazné snížené vitality
S	194	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	104	33	14	2	6	3	c	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Kácení neperspektivního jedince se zhoršenou stabilitou, také z důvodu výrazné snížené vitality
S	195	<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	91	29	13	1	5	3	b	2	2	2	Asymetrická koruna. Bez sousedního stromu může být nestabilní.	kácení z kompozičních (nevhodné umístění) a bezpečnostních důvodů stromu s mělkým kořenovým systémem a asymetrickou korunou v blízkosti pakové cesty.
S	198	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cypřišek Lawsonův	69.08	17,0 ,15, 0	8	0	3	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze. vyjímající se	kácení z kompozičních důvodů - kolize s návrhem (otevření a zpřehlednění vstupní části), plánované terénní úpravy v místě
S	199	<i>Rhus typhina</i>	škumpa orobincová	62.8	20	7	2	5	4	c	2	3	3	Nakloněný kmen, nakloněný	kácení z kompozičních důvodů - kolize s návrhem (otevření a zpřehlednění vstupní části), plánované terénní úpravy v místě
S	200	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	94.2	30	13	2	5	4	a	2	1	2	Kompoziční důvody kácení	kácení z kompozičních důvodů - kolize s návrhem (otevření a zpřehlednění vstupní části), plánované terénní úpravy a zpevněná plocha v místě
S	201	<i>Thuja occidentalis</i>	túje západní	56.52	18	11	1	2	3	a	2	1	1		kácení z kompozičních důvodů - kolize s návrhem (otevření a zpřehlednění vstupní části), plánované terénní úpravy a zpevněná plocha v místě
S	202	<i>Abies concolor</i>	jedle ojiněná	103.62	33	13	3	5	3	a	2	1	1	Kompoziční důvody kácení	kácení z kompozičních důvodů - kolize s návrhem (otevření a zpřehlednění vstupní části), plánované terénní úprav v místě

TABULKA 4: Stromy určené ke kácení, sesazení koruny a přesazení															
NÁZEV DOKUMENTACE: „Domov u fontány Přelouč – veřejně přístupný areál“															
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 800 Krajinné úpravy												FÁZE: DPS			
ZHOTOVITEL: K2N LANDSCAPE s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město 110 00, Praha 1 IČO: 05986885, DIČ: CZ05986885												VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser, Ing. Natálie Polesňáková			
ZADAVATEL: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice												DATUM: 1.4.2024 MÍSTO: Parc. č 857/3, 857/6, K.Ú. Přelouč [734560]			
Značka	Číslo	Taxon	český název	prepočítaný obvod	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismus	Zdůvodnění kácení
S	203	Thuja occidentalis	túje západní	64.684	16,0	7	0	4	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze, vyvíjející se.	kácení z kompozičních důvodů - kolize s návrhem (otevření a zpřehlednění vstupní části), plánované terénní úpravy v místě
S	204	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	69.08	22	12	2	4	3	b	3	2	2	Sledovat vývoj vitality.	kácení z kompozičních důvodů - kolize s návrhem (otevření a zpřehlednění vstupní části), plánované terénní úpravy v místě
S	206	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	69.08	22	12	2	5	3	b	2	1	1		kácení z kompozičních důvodů - kolize s návrhem (otevření a zpřehlednění vstupní části), plánované terénní úpravy v místě
S	207	Picea pungens 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	50.24	16	10	2	4	3	c	3	3	3	Podezření na infekci kořenů. Dynamicky prosychá	kácení ze zdravotních a kompozičních důvodů - kolize s návrhem (otevření a zpřehlednění vstupní části), plánované terénní úpravy v místě
S	214	Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'	cypřišek Lawsonův 'Alumii'	37.68	12	4	0	1	3	a	2	1	1		kácení z kompozičních důvodů - kolize s návrhem (otevření a zpřehlednění vstupní části), v místě je plánována zpevněná plocha
S	D2	Acer campestre	javor babyka												odstranění nežádoucího náletu od studny (možnost technického narušení)
LEGENDA: ks															
přesazení stromu			5												
povolení kácení			9												
kácení bez povolení			39												
redukce koruny			2												