




POHLED JZ - STÁVAJÍCÍ STAV



POHLED SV - STÁVAJÍCÍ STAV




**Pozn.1:**  
Na objektu se nevyskytují žádné viditelné statické poruchy. Patrné jsou pouze vodorovné trhliny na fasádě v nadpraží okenních otvorů. Největší trhlina se vyskytuje v oblasti uložení samotné OK nosníku. Nejedná se zde o statickou poruchu. Doporučuje se monitorovat chování trhlín s předmětných místech pomocí sádrových terčů.  
Podrobný popis – viz technická zpráva



POHLED SZ - STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE  
VYBOURÁNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE  
VYBOURÁNÍ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

VYBUDOVÁNÍ UČEBNY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ							
PŮDNÍ VESTAVBA OBJEKTU SOŠ A SOU OBCHODU A SLUŽEB							
SPEC. OBJEDNATEL	Investor:					Č.paré	
	SOŠ a SOU Obchodu a služeb, Čáslavská 205, Chrudim						
GENEALNÍ PROJEKTANT	Objednatel:					Autorizováno	
	SOŠ a SOU Obchodu a služeb, Čáslavská 205, Chrudim						
	Zodpovědný projektant		Hlavní inženýr projektu		Kreslil	Autorizováno	
	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Petr Linek		
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,							
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant		Vypracoval		Kreslil	Autorizováno	
	Ing. Petr Linek		Ing. Petr Linek		Ing. Petr Linek		
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,							
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:		profesní část:		datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	DPS		stav arch		10/2016	10/2016	M 1:75
zakázka:		název výkresu:					číslo výkresu:
61612		Pohledy - stávající stav+bourání					D 1.1.2.05