

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 537 01 Chrudim 3, Píšťovy 820		<b>GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU</b>		<b>IJV-2</b>	
Vrtmistr: Pavel Jílek Typ soupravy: HVS 245 Datum provedení - od: 28.1.2015 - do: 28.1.2016		Hloubka sondy [m]: 2.00 Hladina podz. vody: nebyla zastižena naražená [m]: ustálená [m]:		Y= 646 337.90 X= 1 068 796.90 Z= 261.20 Souř.systémy: JTSK / Balt	
od: 0.00 [m] do: 2.00 [m] vrtáno DN 273 [mm]		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]		Okres: Chrudim Katastr.území: Chrudim Mapa 1:25000: 13-421	

  

<div> <div> </div> <div> <p><b>IJV-2</b></p> <p>STRATIGRAF. ČLENĚNÍ</p> <p>Antropozoikum</p> <p>Pleistocén</p> <p>261.20</p> <p>0.00</p> <p>0.15</p> <p>0.60</p> <p>0.90</p> <p>2.00</p> </div> </div>				<table border="1"> <tr> <th>ČSN 73 6133</th> <th>ČSN 73 3050</th> <th>VRTATELNOST</th> <th>ČSN EN ISO14688</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>II</td> <td>nezatř.</td> </tr> <tr> <td>G3G-F Y</td> <td>2</td> <td rowspan="3">I</td> <td>Gr</td> </tr> <tr> <td>F5 ML</td> <td rowspan="2">3</td> <td>saSi</td> </tr> <tr> <td>F6 CI</td> <td>saCi</td> </tr> </table>				ČSN 73 6133	ČSN 73 3050	VRTATELNOST	ČSN EN ISO14688			II	nezatř.	G3G-F Y	2	I	Gr	F5 ML	3	saSi	F6 CI	saCi
ČSN 73 6133	ČSN 73 3050	VRTATELNOST	ČSN EN ISO14688																					
		II	nezatř.																					
G3G-F Y	2	I	Gr																					
F5 ML	3		saSi																					
F6 CI			saCi																					
<div> <div>do</div> <div> <b>GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN</b> </div> </div>				<div> <div>0.15</div> <div>610: Betonový panel pojezdový</div> </div>																				
<div> <div>0.60</div> <div>602: Štěrkodrt frakce 0/125, úlomky ostrohranné, cca do 15% obsah jemnozrné zeminy, středně ulehlý, rezavě červený</div> </div>				<div> <div>0.90</div> <div>23: Hlína s nízkou plasticitou, prachovitá, jemně písčitá, drolivá, vápnitá, tmavě hnědošedá, černé povlaky na plochách odlučnosti, slabě vlhká až suchá</div> </div>																				
<div> <div>2.00</div> <div>14: Jíl se střední plasticitou, prachovitý, tuhý, hnědý, tmavě hnědý, naředlý, narezle hnědý, hojné rezavé povlaky na plochách odlučnosti, vlhký</div> </div>				<div> <div>2.00</div> <div></div> </div>																				
<div> <div>Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.</div> <div> <div>☒ neporušený</div> <div>☒ porušený</div> <div>☒ jádro</div> <div>☒ technolog.</div> <div>☒ skalní</div> <div>☐ jiný</div> </div> <div> <div>● voda</div> <div>▼ naražená hladina</div> <div>▲ ustálená hladina</div> </div> </div>																								
<div> <div>Poznámka:</div> <div> <div>.</div> <div>.</div> <div>.</div> <div>.</div> </div> </div>																								

  

Název akce: <b>Školní statek Vestec, IGP, HGP</b>		Měřítko: 1: 50		Zak. číslo: 664516012	
Dokumentoval: Mgr. Koberec		Vyhodnotil: Mgr. Koberec		Zpracoval: Mgr. Koberec	
				Příloha č.: <b>4.2</b>	