



Obecné	
ID prvku	D1-2.05b
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; omítané
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	740
Rozměry - výška [mm]	1 990
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	
Stávající povrchová úprava	
Stávající kování	
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	740 x 1990
Křídlo - popis / materiál / povrch	stěrka ve vzhledu navazující omítky, bílá výmalba
Kování - typ / materiál / povrch	skryté 3d panty 3x; bezúchytkové otvírání dveří PUSCH
Zárubeň - popis / materiál / povrch	hliníková bezfalcová skrytá
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:25

Referenční fotografie





Obecné	
ID prvku	D1-2.06
Jiné označení	
Název prvku	dvoukřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 030
Rozměry - výška [mm]	2 080
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; dvoukřídlé; zárubeň dřevěná rámová; práh kamenný; klapačka; zástrč
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štítkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-2.07
Jiné označení	
Název prvku	dvoukřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 250
Rozměry - výška [mm]	2 090
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	původní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; lokální poškození laku / nátěru
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; dvoukřídlé; zárubeň dřevěná rámová; práh kamenný; klapačka; zástrč
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	dveřní kruh visací; štítkové kování s klikou - mosaz
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu





Obecné	
ID prvku	D1-2.08
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	870
Rozměry - výška [mm]	1 980
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; lokální poškození laku / nátěru
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová - horní hrana nadpraží segmentová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50

Fotografie stávajícího stavu






Obecné	
ID prvku	D1-2.09
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 050
Rozměry - výška [mm]	1 960
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; jednokřídlé; kamenné ostění - portál
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; kovaný závěs na trn 2x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-2.10
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 090
Rozměry - výška [mm]	2 050
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; dvoukřídlé; kamenné ostění; práh kamenný
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; kovaný závěs na trn 2x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha



Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-2.11
Jiné označení	
Název prvku	dvoukřídlé dveře interiérové; dřevěné; svlakové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 560
Rozměry - výška [mm]	2 050
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; lokální poškození laku / nátěru
Popis prvku	dveře dřevěné svlakové; dvoukřídlé; - ukončeny segmentovým obloukem; kamenné ostění; zástrč
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědý
Stávající kování	petlice s visacím zámkem; rovný závěs na trn
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-2.12
Jiné označení	
Název prvku	dvoukřídlé dveře exteriérové; dřevěné; svlakové
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 600
Rozměry - výška [mm]	2 880
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	původní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; lokální poškození laku / nátěru; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dveře dřevěné svlakové; dvoukřídlé; nadsvětlík segmentový s prosklením; kruhová okénka v křídlech; prosklení zamřížované; kamenné ostění; klapačka; zástrč
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura; degradace povětrnostními vlivy
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; rovný závěs na trn
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	stejně jako stávající
Křídlo - popis / materiál / povrch	nátěr - tmavě hnědá barva
Kování - typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologický předpis 2.D); repase kovaných doplňků - mřížce, čepy s půlkulovou hlavou; vrchní černý grafitový fermežový nátěr
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha





Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-2.13
Jiné označení	PO/1.04/2
Název prvku	dvoukřídlé dveře exteriérové; dřevěné; kazetové
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 050
Rozměry - výška [mm]	1 950
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	silně poškozený; lokální poškození laku / nátěru; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; dvoukřídlé; rubové oplechování, diagonální pásy, oplechovaný sokl na líci; kamenné ostění - portál; kované doplňky - nýty s půlkulatou hlavou; klapačka; zástrč
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědý; degradace povětrnostními vlivy
Stávající kování	štítkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; zámek zadlabávací - dózický; klíčová dírka se štítkem; kovaný závěs na trn 2x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	stejně jako stávající
Křídlo - popis / materiál / povrch	nátěr - tmavě hnědá barva
Kování - typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologický předpis 2.D); vrchní černý grafitový fermežový nátěr
Zárubeň - popis / materiál / povrch	stávající kamenné ostění
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-2.14
Jiné označení	PO/1.04/1
Název prvku	jednokřídlé dveře exteriérové; dřevěné; kazetové
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	890
Rozměry - výška [mm]	1 860
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; kamenné ostění - portál; práh kamenný
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura; degradace povětrnostními vlivy
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	stejně jako stávající
Křídlo - popis / materiál / povrch	nátěr - tmavá hnědá lazura lesklá
Kování - typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologický předpis 2.D); vrchní černý grafitový fermežový nátěr
Zárubeň - popis / materiál / povrch	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-2.15
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	980
Rozměry - výška [mm]	2 050
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová; práh kamenný
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu

Obecné	
ID prvku	D1-2.16
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	830
Rozměry - výška [mm]	2 040
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová; práh kamenný
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha
Fotografie stávajícího stavu

Obecné	
ID prvku	D1-2.17
Jiné označení	PO/1.14/1
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	980
Rozměry - výška [mm]	1 940
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová; práh kamenný
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-2.18
Jiné označení	PO/1.03/1
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; svlakové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	810
Rozměry - výška [mm]	1 930
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	bez poškození; silně poškozený; lokální poškození laku / nátěru
Popis prvku	dveře dřevěné svlakové; jednokřídlé - ukončeny holandským obloukem; zárubeň dřevěná rámová; práh kamenný
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 2x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-2.19
Jiné označení	PO/1.03/2
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; svlakové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	900
Rozměry - výška [mm]	1 910
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné svlakové; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová; práh kamenný
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 2x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-2.20
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	880
Rozměry - výška [mm]	1 780
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-2.21
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	880
Rozměry - výška [mm]	2 000
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-2.22
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	850
Rozměry - výška [mm]	1 950
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu




Obecné	
ID prvku	D1-2.23
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; omítané
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	2.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 100
Rozměry - výška [mm]	2 000
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	
Stávající povrchová úprava	
Stávající kování	
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	1100 x 2000
Křídlo - popis / materiál / povrch	stěrka ve vzhledu navazující omítky, černá výmalba
Kování - typ / materiál / povrch	skryté 3d panty 3x; bezúchytkové otvírání dveří PUSCH
Zárubeň - popis / materiál / povrch	dřevěná rámová bezfalcová skrytá
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha
Referenční fotografie

Obecné	
ID prvku	D1-3.01
Jiné označení	
Název prvku	dvoukřídlé dveře interiérové; dřevěné se skleněnou výplní
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 170
Rozměry - výška [mm]	2 140
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné se skleněnou výplní; 6 kazet; dvoukřídlé; zárubeň dřevěná obložková; klapačka; zástrč
Stávající povrchová úprava	nátěr - šedá barva; poloreflexní zasklení
Stávající kování	štitkové kování s klikou - mosaz; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěsy - mosazné
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu





Obecné	
ID prvku	D1-3.02
Jiné označení	
Název prvku	dvoukřídlé dveře interiérové; dřevěné se skleněnou výplní
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 050
Rozměry - výška [mm]	2 150
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné se skleněnou výplní; 6 kazet; dvoukřídlé; zárubeň dřevěná obložková; klapačka; zástrč
Stávající povrchová úprava	nátěr - šedá barva; poloreflexní zasklení
Stávající kování	štitkové kování s klikou - mosaz; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěsy - mosazné
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50

Fotografie stávajícího stavu





Obecné	
ID prvku	D1-3.03
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 060
Rozměry - výška [mm]	2 130
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 3 kazety; jednokřídlé; zárubeň dřevěná obložková
Stávající povrchová úprava	nátěr - šedá barva
Stávající kování	štitkové kování s koulí - mosaz; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 4x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50

Fotografie stávajícího stavu




Obecné	
ID prvku	D1-3.04
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	850
Rozměry - výška [mm]	2 200
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 2 kazety; dvoukřídlé; zárubeň dřevěná obložková
Stávající povrchová úprava	nátěr - šedá barva
Stávající kování	štitkové kování s klikou - mosaz; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěsy - mosazné
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50

Fotografie stávajícího stavu




Obecné	
ID prvku	D1-3.05
Jiné označení	
Název prvku	dvoukřídle dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 210
Rozměry - výška [mm]	2 280
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 4 kazety; dvoukřídle; zárubeň dřevěná obložková; práh dřevěný
Stávající povrchová úprava	nátěr - šedá barva
Stávající kování	štitkové kování s klikou - mosaz; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěsy - mosazné
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50

Fotografie stávajícího stavu




Obecné	
ID prvku	D1-3.06
Jiné označení	
Název prvku	dvoukřídle dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 210
Rozměry - výška [mm]	2 280
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; nedoléhající křídlo
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 4 kazety; dvoukřídle; zárubeň dřevěná obložková; klapačka; zástrč
Stávající povrchová úprava	nátěr - šedá barva
Stávající kování	štítkové kování s klikou - mosaz; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěsy - mosazné
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50

Fotografie stávajícího stavu




Obecné	
ID prvku	D1-3.07
Jiné označení	PO/3.11/2
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné se skleněnou výplní
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	970
Rozměry - výška [mm]	1 880
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 4 kazety; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová; práh kamenný
Stávající povrchová úprava	nátěr - šedá barva; poloreflexní zasklení
Stávající kování	štitkové kování s klikou - mosaz; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěsy - mosazné
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50

Fotografie stávajícího stavu




Obecné	
ID prvku	D1-3.08
Jiné označení	
Název prvku	dvoukřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 210
Rozměry - výška [mm]	2 300
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; lokální poškození laku / nátěru
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 4 kazety; dvoukřídlé; zárubeň dřevěná obložková; práh dřevěný; klapačka; zástrč
Stávající povrchová úprava	nátěr - slonová kost
Stávající kování	štitkové kování s klikou - mosaz; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěsy - mosazné
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50

Fotografie stávajícího stavu





Obecné	
ID prvku	D1-3.09
Jiné označení	
Název prvku	dvoukřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 060
Rozměry - výška [mm]	2 140
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; lokální poškození laku / nátěru
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 4 kazety; zárubeň dřevěná obložková; práh kamenný; klapačka; zástrč
Stávající povrchová úprava	nátěr - slonová kost
Stávající kování	štitkové kování s klikou - mosaz; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 6x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-3.10
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	890
Rozměry - výška [mm]	1 910
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová; práh kamenný
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	zámek zadlabávací - FAB; klíčová díрка bez štítku; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu





Obecné	
ID prvku	D1-3.11
Jiné označení	
Název prvku	dvoukřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 230
Rozměry - výška [mm]	2 350
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	silně poškozený; popraskaná kazetová výplň
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 4 kazety; zárubeň dřevěná obložková; práh dřevěný; klapačka; zástrč
Stávající povrchová úprava	nátěr - slonová kost
Stávající kování	štitkové kování s klikou - mosaz; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěsy - mosazné
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	stejně jako stávající
Křídlo - popis / materiál / povrch	nátěr - šedá barva
Kování - typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologický předpis 2.D)
Zárubeň - popis / materiál / povrch	nátěr - šedá barva
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50



Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-3.12
Jiné označení	PO/3.11/1
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	970
Rozměry - výška [mm]	2 300
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; lokální poškození laku / nátěru
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; kamenné ostění - portál
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; kovaný závěs na trn 2x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu




Obecné	
ID prvku	D1-3.13
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	870
Rozměry - výška [mm]	1 970
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; nevhodné kování
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štítkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50

Fotografie stávajícího stavu




Obecné	
ID prvku	D1-3.14
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	910
Rozměry - výška [mm]	1 970
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození; nevhodné kování
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50



Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-3.15
Jiné označení	PO/3.06/1
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	1 060
Rozměry - výška [mm]	1 970
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	původní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 4 kazety; jednokřídlé; kamenné ostění - portál; práh kamenný
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědý; degradace povětrnostními vlivy
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek Myšák; kovaný závěs na trn 2x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	stejně jako stávající
Křídlo - popis / materiál / povrch	nátěr - tmavě hnědá barva
Kování - typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologický předpis 2.D); vrchní černý grafitový fermežový nátěr
Zárubeň - popis / materiál / povrch	stávající kamenné ostění
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-3.16
Jiné označení	PO/3.06/2
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	950
Rozměry - výška [mm]	1 930
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová; práh kamenný
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-3.17
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	890
Rozměry - výška [mm]	2 110
Otevíravost	L
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 8 kazet; jednokřídlé; zárubeň dřevěná rámová
Stávající povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura
Stávající kování	štitkové kování s klikou - kované; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	D1-3.18a
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídle dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	800
Rozměry - výška [mm]	1 970
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	bez poškození
Popis prvku	dveře dřevěné s kazetovou výplní; 2 kazety; dvoukřídle; zárubeň dřevěná obložková
Stávající povrchová úprava	nátěr - šedá barva
Stávající kování	štitkové kování s klikou - mosaz; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěsy - mosazné
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo - popis / materiál / povrch	
Kování - typ / materiál / povrch	
Zárubeň - popis / materiál / povrch	
Práh	
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	


Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu

Obecné	
ID prvku	D1-3.18b
Jiné označení	
Název prvku	jednokřídlé dveře interiérové; dřevěné; kazetové
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	3.NP
Umístění	
Rozměry - šířka [mm]	800
Rozměry - výška [mm]	1 970
Otevíravost	P
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	
Stávající povrchová úprava	
Stávající kování	
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	800 x 1970
Křídlo - popis / materiál / povrch	dveře vycházející vzhledově z dveří převažujících v daném prostoru; konkrétně dveře D1-3.04; dřevěný rám, kazetová výplň, 2 kazety; nátěr - šedá barva
Kování - typ / materiál / povrch	replika historického kování mosazného; klika se štítkem 1x; zámek zadlabávací - FAB; dveřní závěs 3x
Zárubeň - popis / materiál / povrch	dřevěná obložková; nátěr - šedá barva
Práh	není
Větrání	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Pohled M 1:50



Referenční fotografie
navrhovaných dveří





Zámek Pardubice, využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů.

Kniha dveří, kniha truhlářských prvků.

2.c - restaurování:

2.d – repase in situ

v obecné rovině je možné navrhovaný postup prací volit jako jednu z variant.

Před jakýmkoliv invazivním zásahem (radikální odstranění stávajících nátěrů), je jednoznačně nezbytné vyhotovit stratigrafické sondy, odebrat vzorky a provést materiálovou analýzu, ze které vyplyne, jaké povrchové úpravy a materiály byly užity a zda se nejedná o vrstvy, které by měly být součástí restaurátorského zásahu. Z tohoto rozboru by mělo i vyplynout, jaký materiál by se měl použít v případě kompletní obnovy povrchových úprav. V rámci vstupního průzkumu je nutné identifikovat užité dřeviny, popřípadě lepidla a jiné doplňkové materiály.

Na základě získaných informací lze formulovat konkrétní restaurátorský záměr pro jednotlivé položky.

30.5.2018

PhDr. Daniel Ebel

Opis

MINISTERSTVO KULTURY Č R
Valdštejnské nám. 4, 118 11 Praha 1

Vážený pan
PhDr. Daniel Ebel
Československé armády 11
160 00 Praha 6

VAŠ DOPIS ZNACKY/ZE DNE

NAŠE ZNACKA

VYRIZUJE/LINKA

PRAHA dne

VEC

čj. 10446/90-PP ing. Stöcklová

24.8.1990

Rozhodnutí o povolení provádění restaurátorských prací

R o z h o d n u t í

Ministerstvo kultury ČR na základě žádosti pana PhDr. Daniela Ebla, bytem v Praze 6, Československé armády 11 ze dne 16.7.1990

a po vyjádření komise pro restaurování a konzervaci MK ČR vydává podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči toto

p o v o l e n í :

Žadatel je oprávněn restaurovat uměleckořemeslné dřevořezby s polychromií i bez, interzie, nábytek a čalounění v souladu se zásadami památkové péče danými zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Pan PhDr. Daniel Ebel se zapisuje podle § 10 odst. 5 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, do evidence restaurátorů, kteří jsou v ČR oprávněni provádět obnovu kulturních památek, které jsou uměleckořemeslnými pracemi a kterou vede ministerstvo kultury ČR.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo kultury vydává toto povolení na základě ověření odborné způsobilosti žadatele, kterou doložil žádostí a požadovaným podkladovým materiálem. Odborná způsobilost byla posouzena komisí

- 2 -


pro restaurování a konzeravci MK ČR dne 27.7.1990.

P o u č e n í :

Toto povolení může být ministerstvem kultury ČR odňato, jestliže nebudou dodržovány podmínky stanovené tímto povolením, zákonem ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Dále změní-li se podstatně stanovené podmínky povolení nebo bude-li prováděna obnova kulturních památek nebo jejich částí způsobem narušujícím jejich hodnotu.

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad ministerstvu kultury ČR do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Ing. Jaroslava Stöcklová
Ing. Jaroslava Stöcklová
pověřená vedením odd. památkové péče MK ČR



Co: SÚPP + evidenční dotazník

Tento úplný částečný <input checked="" type="checkbox"/> stránkový opis
/kopie/ souhlasí doslovně s originálem
částečný <input checked="" type="checkbox"/> stránkovým. Ověřeno
pod č. <i>194/199</i> u Úřadu m. č. Praha 6
dne <i>11.3.2001</i>

Měnika Hunčovská

OVĚŘENÍ - VIDIMACE	
Ověřuji, že tento opis, složený z listů,	
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,	
složený z listů.	
V Praze dne 9-11-2007	

Jana Šplíchalová
notářská tajemnice



Ministerstvo kultury

odbor památkové péče

Maltézské náměstí 1

118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO: 00023871



Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 471/1
P. O. BOX 74
118 11 Praha 1 - Malá Stranatelefon: 257 085 111
fax: 257 322 181
e-mail: posta@mkcr.czV Praze dne 7. 1. 2009
Č. j.: 13558/2008

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní památkové péče vydává podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), toto

rozhodnutí :

Ministerstvo kultury **uděluje** povolení *panu PhDr. Norbertovi Riegelovi, s místem trvalého pobytu Barrandovská 31, 152 00 Praha 5, datum narození 18. 2. 1959*, k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, v rozsahu *restaurování uměleckořemeslných děl z obecných a železných kovů*. Toto povolení se uděluje na dobu neurčitou.

Odůvodnění :

Dne 16. 10. 2008 Ministerstvo kultury obdrželo žádost pana PhDr. Norberta Riegela., (dále jen „žadatel“) o udělení povolení k restaurování ve specializaci restaurování uměleckořemeslných děl z obecných a železných kovů. Ministerstvo kultury si v řízení vyžádalo vyjádření Komise Ministerstva kultury pro restaurování, které je obsaženo v zápisech z jejího jednání dne 21. 10. 2008, 20. 11. 2008 a 15. 12. 2008. Ministerstvo kultury dospělo po posouzení žádosti a všech jejích příloh k závěru, že žadatel splňuje jak odbornou kvalifikaci podle § 14a odst. 4 písm. a) zákona, tak i odborné schopnosti podle § 14a odst. 4 písm. b) zákona a je schopen provádět restaurování uměleckořemeslných děl z obecných a železných kovů.

Ministerstvo kultury dále upozorňuje, že toto povolení může být Ministerstvem kultury zrušeno, a to z důvodů uvedených v § 14a odst. 11 citovaného zákona č. 20/1987 Sb.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad.

Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno.

Doručení písemnosti upravuje § 23 a 24 správního řádu. Nebude-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, jehož prostřednictvím se doručuje. Jestliže si adresát nevyzvedne uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty a od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání rozkladu.

O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury.



Mgr. Petra Ulbrichová
vedoucí oddělení ochrany kulturních památek
odboru památkové péče Ministerstva kultury

