

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc.1

± 0,000 = 221,980 m n. m. (Bpv)

|   |                               |                             |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| G e n e r á l n í p r o j e k t a n t   |                               |                             |
| S V I Ž N                               |                               |                             |
| A u t o r                               | H I P                         | V y p r a c o v a l         |
| SVIŽN s.r.o.                            | Ing. arch. Vlastimil Dlouhý   | Ing. arch. Vlastimil Dlouhý |
| k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a | k o n t a k t                 | Ing. arch. Lenka Otrusínová |
| Havlíčková 15, 110 00 Praha 1           | tel.: 606 212 953             | Martin Růžička              |
| s í d l o                               | mail.: dlouhy@svizn.com       |                             |
| Milady Horákové 298/123,                | Z o d p . p r o j e k t a n t |                             |
| 160 00 Praha 6                          | Ing. arch. Marta Ševčíková    |                             |
| i č o                                   | č í s l o a u t o r i z a c e |                             |
| 033 01 087                              | ČKA 04 407                    |                             |
| k o n t a k t                           |                               |                             |
| tel.: 606 062 636                       |                               |                             |
| mail.: info@svizn.com                   |                               |                             |

|  |             |           |
|--|-------------|-----------|
| A k c e  |             |           |
| Zámek Pardubice  |             |           |
| - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2 |             |           |
| S t a v e b n í k  |             |           |
| Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice            |             |           |
| S t u p e ň  | R e v i z e | D a t u m |
| DPS  |             | 07 / 2018 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| O z n a č e n í č á s t i | Č á s t                                |
| D.1                       | DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01 |
| Č í s l o p r o f e s e   | P r o f e s e                          |
| D.1.1                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ        |
| Č í s l o p ř í l o h y   | P ř í l o h a                          |
| D.1.1.c-05                | KNIHA ZÁMĚČNICKÝCH PRVKŮ               |

## OBSAH

1. SEZNAM PRVKŮ
2. TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY
  - 2.A NOVOTVAR - NEVYSKYTUJE SE
  - 2.B ODSTRANĚNÍ
  - 2.C RESTAUROVÁNÍ - NEVYSKYTUJE SE
  - 2.D REPASE IN SITU - NEVYSKYTUJE SE
  - 2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ - NEVYSKYTUJE SE
  - 2.F DEMONTÁŽ A REPASE - NEVYSKYTUJE SE
  - 2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA - NEVYSKYTUJE SE
  - 2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE - NEVYSKYTUJE SE
  - 2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU
3. TABULKA PRVKŮ
4. ZHODNOCENÍ PRVKŮ LICENCOVANÝM RESTAURÁTOREM
5. KOPIE POTŘEBNÉ LICENCE RESTAURÁTORA

### OBECNÉ POZNÁMKY:

Prvky, kterých se týká požadavek stanoviska OKPP Pardubického kraje, byly posouzeny licencovaným restaurátorem, jejich popis a postup repase byl zpracován do Knihy konkrétních prvků. V části 4 je základní posouzení prvků, v části 5 kopie potřebné licence.

V části 2. Technologické předpisy jsou detailně popsány návrhy úprav jednotlivých prvků včetně obecných předpisů.

**Nejedná se o dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci zajistí zhotovitel a předá investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení. Před zhotovením nutno rozměry ověřit na místě.**

| ID prvku | Název prvku     | Opatření   | Podlaží | Jiné označení | Poznámky |
|----------|-----------------|--|---------|---------------|----------|
| Z1-1.01  | předokenní mříž | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 1.NP    |               |          |
| Z1-1.02  | mříž v nice     | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 1.NP    |               |          |
| Z1-1.03  | mřížová vrata   | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 1.NP    |               |          |
| Z1-1.04  | předokenní mříž | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 1.NP    |               |          |
| Z1-1.05  | předokenní mříž | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 1.NP    | P/0.03/2a     |          |
| Z1-1.06  | předokenní mříž | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 1.NP    | P/0.03/2b     |          |
| Z1-1.07  | předokenní mříž | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 1.NP    |               |          |
| Z1-1.08  | předokenní mříž | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 1.NP    |               |          |
| Z1-2.01  | předokenní mříž | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 2.NP    |               |          |
| Z1-2.02  | mříž v nice     | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 2.NP    |               |          |
| Z1-2.03  | mříž v nice     | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 2.NP    |               |          |
| Z1-2.04  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 2.NP    |               |          |
| Z1-2.05  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 2.NP    |               |          |
| Z1-2.06  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 2.NP    |               |          |
| Z1-2.07  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 2.NP    |               |          |
| Z1-2.08  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 2.NP    |               |          |
| Z1-2.09  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 2.NP    |               |          |
| Z1-2.10  | předokenní mříž | odstranění (viz technologický předpis 2.B)           | 2.NP    |               |          |
| Z1-3.01  | předokenní mříž | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.02  | předokenní mříž | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.03  | předokenní mříž | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.04  | předokenní mříž | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.05  | předokenní mříž | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.06  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.07  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |

# KNIHA ZÁMEČNICKÝCH A KOVÁŘSKÝCH PRVKŮ

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2

1.  
ČÁST

D.1.1.c-05.02

| ID prvku | Název prvku     | Opatření   | Podlaží | Jiné označení | Poznámky |
|----------|-----------------|--|---------|---------------|----------|
| Z1-3.08  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.09  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.10  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.11  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.12  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.13  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.14  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.15  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-3.16  | táhla klenby    | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 3.NP    |               |          |
| Z1-S1.01 | předokenní mříž | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) | 1.PP    |               |          |



## 2.A NOVOTVAR

NEVYSKYTUJE SE

## 2.B ODSTRANĚNÍ

OBEZNÉ:

1. Prvek bude demontován a bez náhrady odstraněn. Dodavatel zajistí jeho přepravu a likvidaci.

## 2.C RESTAUROVÁNÍ

NEVYSKYTUJE SE

## 2.D REPASE IN SITU

NEVYSKYTUJE SE

## 2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ

NEVYSKYTUJE SE

## 2.F DEMONTÁŽ A REPASE

NEVYSKYTUJE SE

## 2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA

NEVYSKYTUJE SE

## 2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE

NEVYSKYTUJE SE

## 2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU


OBECNĚ:

1. Prvek bude ponechán na svém místě a nebude upravován. Dodavatel musí zabránit jeho poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-S1.01  |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | předokenní mříž   |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)                                      |
| <b>Podlaží</b>          | 1.PP  |
| <b>Umístění</b>         | 1-S1.17   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 230 x v. 530   |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | původní; architektonicky hodnotný   |
| <b>Stav</b>             | silně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | předokenní provlékaná železná mříž; kovaná; 1/1 prutů; degradovaný černý nátěr, stopy rzi |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Obecné</b>           |  |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-1.01  |
| <b>Jiné označení</b>    |  |
| <b>Název prvku</b>      | předokenní mříž  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)                         |
| <b>Podlaží</b>          | 1.NP   |
| <b>Umístění</b>         | severní dvorní průčelí   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 930 x v. 630  |
|                         |  |
| <b>Stávající stav</b>   |  |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný  |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený  |
| <b>Popis prvku</b>      | předokenní provlékaná železná mříž; kovaná; 6/4 prutů; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |  |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |  |
|                         |  |
| <b>Materiál</b>         |  |
| <b>Spoje</b>            |  |
| <b>Povrchová úprava</b> |  |
|                         |  |
| <b>Kotvení</b>          |  |
| <b>Poznámky</b>         |  |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Obecné</b>           |  |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-1.02  |
| <b>Jiné označení</b>    |  |
| <b>Název prvku</b>      | mříž v nice  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)                     |
| <b>Podlaží</b>          | 1.NP   |
| <b>Umístění</b>         | východní dvorní průčelí  |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 450 x v. 400  |
|                         |  |
| <b>Stávající stav</b>   |  |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                                    |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený  |
| <b>Popis prvku</b>      | provlékaná železná mříž v nice; kovaná; 2/1 prutů; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |  |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |  |
|                         |  |
| <b>Materiál</b>         |  |
| <b>Spoje</b>            |  |
| <b>Povrchová úprava</b> |  |
|                         |  |
| <b>Kotvení</b>          |  |
| <b>Poznámky</b>         |  |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-1.03   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | mřížová vrata   |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)                      |
| <b>Podlaží</b>          | 1.NP  |
| <b>Umístění</b>         | východní dvorní průčelí   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 890 x v. 1200  |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                                     |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | kovaná mřížová vrátka, otvíraná dovnitř; 7/4 prutů; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu





|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-1.04   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | předokenní mříž   |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)                                    |
| <b>Podlaží</b>          | 1.NP  |
| <b>Umístění</b>         | jižní dvorní průčelí  |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 1200 x v. 780  |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný   |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | předokenní železná mříž, svařovaná; 7/2 prutů; kulaté hlavy nýtů; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Obecné</b>           |  |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-1.05  |
| <b>Jiné označení</b>    | P/0.03/2a  |
| <b>Název prvku</b>      | předokenní mříž  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)                         |
| <b>Podlaží</b>          | 1.NP   |
| <b>Umístění</b>         | katův dvoreček   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 640 x v. 990  |
|                         |  |
| <b>Stávající stav</b>   |  |
| <b>Zhodnocení</b>       | původní; architektonicky hodnotný  |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený  |
| <b>Popis prvku</b>      | předokenní provlékaná železná mříž; kovaná; 4/4 prutů; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |  |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |  |
|                         |  |
| <b>Materiál</b>         |  |
|                         |  |
| <b>Spoje</b>            |  |
|                         |  |
| <b>Povrchová úprava</b> |  |
|                         |  |
| <b>Kotvení</b>          |  |
|                         |  |
| <b>Poznámky</b>         |  |

**Obrazová příloha**

Fotografie stávajícího stavu





|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Obecné</b>           |  |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-1.06  |
| <b>Jiné označení</b>    | P/0.03/2b  |
| <b>Název prvku</b>      | předokenní mříž  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)                         |
| <b>Podlaží</b>          | 1.NP   |
| <b>Umístění</b>         | katův dvoreček   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 660 x v. 930  |
|                         |  |
| <b>Stávající stav</b>   |  |
| <b>Zhodnocení</b>       | původní; architektonicky hodnotný  |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený  |
| <b>Popis prvku</b>      | předokenní provlékaná železná mříž; kovaná; 2/4 prutů; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |  |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |  |
|                         |  |
| <b>Materiál</b>         |  |
| <b>Spoje</b>            |  |
| <b>Povrchová úprava</b> |  |
|                         |  |
| <b>Kotvení</b>          |  |
| <b>Poznámky</b>         |  |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Obecné</b>           |  |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-1.07  |
| <b>Jiné označení</b>    |  |
| <b>Název prvku</b>      | předokenní mříž  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)                         |
| <b>Podlaží</b>          | 1.NP   |
| <b>Umístění</b>         | východní dvorní průčelí  |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 540 x v. 550  |
|                         |  |
| <b>Stávající stav</b>   |  |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný  |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený  |
| <b>Popis prvku</b>      | předokenní provlékaná železná mříž; kovaná; 3/2 prutů; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |  |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |  |
|                         |  |
| <b>Materiál</b>         |  |
| <b>Spoje</b>            |  |
| <b>Povrchová úprava</b> |  |
|                         |  |
| <b>Kotvení</b>          |  |
| <b>Poznámky</b>         |  |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-1.08   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | předokenní mříž   |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)      |
| <b>Podlaží</b>          | 1.NP  |
| <b>Umístění</b>         | severní dvorní průčelí                                    |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 590 x v. 590   |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                     |
| <b>Stav</b>             | silně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | předokenní kruhová mříž, svařovaná; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

**Obrazová příloha**

Fotografie stávajícího stavu



| Obecné           |  |
|------------------|--|
| ID prvku         | Z1-2.01  |
| Jiné označení    |  |
| Název prvku      | předokenní mříž  |
| Opatření         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)     |
| Podlaží          | 2.NP   |
| Umístění         | východní dvorní průčelí                                  |
| Rozměry [mm]     | š. 660 x v. 680  |
|                  |  |
| Stávající stav   |  |
| Zhodnocení       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                    |
| Stav             | mírně poškozený  |
|                  |  |
| Popis prvku      | předokenní rámová mříž; 6/2 prutů; černý grafitový nátěr |
| Návrhový stav    |  |
| Rozměry [mm]     |  |
|                  |  |
| Materiál         |  |
|                  |  |
| Spoje            |  |
|                  |  |
| Povrchová úprava |  |
|                  |  |
| Kotvení          |  |
|                  |  |
| Poznámky         |  |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Obecné</b>           |  |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-2.02  |
| <b>Jiné označení</b>    |  |
| <b>Název prvku</b>      | mříž v nice  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)                     |
| <b>Podlaží</b>          | 2.NP   |
| <b>Umístění</b>         | 1-1.08   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 540 x v. 870  |
|                         |  |
| <b>Stávající stav</b>   |  |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky hodnotný                                      |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený  |
| <b>Popis prvku</b>      | provlékaná železná mříž v nice; kovaná; 1/3 prutů; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |  |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |  |
|                         |  |
| <b>Materiál</b>         |  |
| <b>Spoje</b>            |  |
| <b>Povrchová úprava</b> |  |
|                         |  |
| <b>Kotvení</b>          |  |
| <b>Poznámky</b>         |  |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu





| Obecné           |  |
|------------------|--|
| ID prvku         | Z1-2.03  |
| Jiné označení    |  |
| Název prvku      | mříž v nice  |
| Opatření         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)                     |
| Podlaží          | 2.NP   |
| Umístění         | 1-1.08   |
| Rozměry [mm]     | š. 550 x v. 860  |
|                  |  |
| Stávající stav   |  |
| Zhodnocení       | nepůvodní; architektonicky hodnotný                                      |
| Stav             | mírně poškozený  |
|                  |  |
| Popis prvku      | provlékaná železná mříž v nice; kovaná; 1/3 prutů; černý grafitový nátěr |
| Návrhový stav    |  |
| Rozměry [mm]     |  |
|                  |  |
| Materiál         |  |
| Spoje            |  |
| Povrchová úprava |  |
|                  |  |
| Kotvení          |  |
| Poznámky         |  |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



| Obecné           |   |
|------------------|---|
| ID prvku         | Z1-2.04   |
| Jiné označení    |   |
| Název prvku      | táhla klenby  |
| Opatření         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| Podlaží          | 2.NP  |
| Umístění         | západní arkáda 2.NP   |
| Rozměry [mm]     | d. 1500   |
|                  |   |
| Stávající stav   |   |
| Zhodnocení       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| Stav             | mírně poškozený   |
|                  |   |
| Popis prvku      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| Návrhový stav    |   |
| Rozměry [mm]     |   |
|                  |   |
| Materiál         |   |
| Spoje            |   |
| Povrchová úprava |   |
|                  |   |
| Kotvení          |   |
| Poznámky         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



| Obecné           |   |
|------------------|---|
| ID prvku         | Z1-2.05   |
| Jiné označení    |   |
| Název prvku      | táhla klenby  |
| Opatření         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| Podlaží          | 2.NP  |
| Umístění         | západní arkáda 2.NP   |
| Rozměry [mm]     | d. 1550   |
|                  |   |
| Stávající stav   |   |
| Zhodnocení       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| Stav             | mírně poškozený   |
|                  |   |
| Popis prvku      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
|                  |   |
| Návrhový stav    |   |
| Rozměry [mm]     |   |
|                  |   |
| Materiál         |   |
| Spoje            |   |
| Povrchová úprava |   |
|                  |   |
| Kotvení          |   |
| Poznámky         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu





| Obecné           |   |
|------------------|---|
| ID prvku         | Z1-2.06   |
| Jiné označení    |   |
| Název prvku      | táhla klenby  |
| Opatření         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| Podlaží          | 2.NP  |
| Umístění         | západní arkáda 2.NP   |
| Rozměry [mm]     | d. 1590   |
|                  |   |
| Stávající stav   |   |
| Zhodnocení       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| Stav             | mírně poškozený   |
|                  |   |
| Popis prvku      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
|                  |   |
| Návrhový stav    |   |
| Rozměry [mm]     |   |
|                  |   |
| Materiál         |   |
| Spoje            |   |
| Povrchová úprava |   |
|                  |   |
| Kotvení          |   |
| Poznámky         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-2.07   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | táhla klenby  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| <b>Podlaží</b>          | 2.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 2.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | d. 1630   |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



| Obecné           |   |
|------------------|---|
| ID prvku         | Z1-2.08   |
| Jiné označení    |   |
| Název prvku      | táhla klenby  |
| Opatření         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| Podlaží          | 2.NP  |
| Umístění         | západní arkáda 2.NP   |
| Rozměry [mm]     | d. 1600   |
|                  |   |
| Stávající stav   |   |
| Zhodnocení       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| Stav             | mírně poškozený   |
|                  |   |
| Popis prvku      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
|                  |   |
| Návrhový stav    |   |
| Rozměry [mm]     |   |
|                  |   |
| Materiál         |   |
| Spoje            |   |
| Povrchová úprava |   |
|                  |   |
| Kotvení          |   |
| Poznámky         |   |

## Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



| Obecné           |   |
|------------------|---|
| ID prvku         | Z1-2.09   |
| Jiné označení    |   |
| Název prvku      | táhla klenby  |
| Opatření         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| Podlaží          | 2.NP  |
| Umístění         | západní arkáda 2.NP   |
| Rozměry [mm]     | d.1780  |
|                  |   |
| Stávající stav   |   |
| Zhodnocení       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| Stav             | mírně poškozený   |
| Popis prvku      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| Návrhový stav    |   |
| Rozměry [mm]     |   |
|                  |   |
| Materiál         |   |
| Spoje            |   |
| Povrchová úprava |   |
|                  |   |
| Kotvení          |   |
| Poznámky         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



| Obecné           |  |
|------------------|--|
| ID prvku         | Z1-2.10                                    |
| Jiné označení    |  |
| Název prvku      | předokenní mříž                            |
| Opatření         | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Podlaží          | 2.NP                                       |
| Umístění         | katův dvoreček                             |
| Rozměry [mm]     | š. 810 x v. 1290                           |
|                  |  |
| Stávající stav   |  |
| Zhodnocení       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný      |
| Stav             | mírně poškozený                            |
|                  |  |
| Popis prvku      | předokenní provlékaná železná mříž         |
|                  |  |
| Návrhový stav    |  |
| Rozměry [mm]     |  |
|                  |  |
| Materiál         |  |
|                  |  |
| Spoje            |  |
|                  |  |
| Povrchová úprava |  |
|                  |  |
| Kotvení          |  |
|                  |  |
| Poznámky         |  |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.01   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | předokenní mříž   |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)  |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 990 x v. 1570  |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný   |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | předokenní železná mříž, svařovaná; 7/2 prutů; dekorativní kruhové motivy; kulaté hlavy nýtů; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.02   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | předokenní mříž   |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)                                  |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 1000 x v. 1560   |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný   |
| <b>Stav</b>             | silně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | předokenní železná mříž, svařovaná; 3/4 prutů; kulaté hlavy nýtů; červený matný nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
|                         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
|                         |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
|                         |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

**Obrazová příloha**

Fotografie stávajícího stavu





|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.03   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | předokenní mříž   |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)  |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 990 x v. 1550  |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný   |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | předokenní železná mříž, svařovaná; 7/2 prutů; dekorativní kruhové motivy; kulaté hlavy nýtů; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
|                         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
|                         |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
|                         |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu





|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.04   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | předokenní mříž   |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)      |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP                                       |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 1160 x v. 560  |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                     |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | předokenní železná mříž, svařovaná; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.05   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | předokenní mříž   |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)  |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | š. 1000 x v. 1560   |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný   |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | předokenní železná mříž, svařovaná; 7/2 prutů; dekorativní kruhové motivy; kulaté hlavy nýtů; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.06   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | táhla klenby  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | d. 1570   |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.07   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | táhla klenby  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | d. 1520   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.08   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | táhla klenby  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | d. 1520   |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.09   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | táhla klenby  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | d. 1530   |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu





|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.10   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | táhla klenby  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | d. 1340   |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.11   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | táhla klenby  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | d. 1540   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu





|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.12   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | táhla klenby  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | d. 1330   |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

**Obrazová příloha**

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.13   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | táhla klenby  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | d. 1580   |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.14   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | táhla klenby  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | d. 1340   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.15   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | táhla klenby  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | d.1730  |
|                         |   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
|                         |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
|                         |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obecné</b>           |   |
| <b>ID prvku</b>         | Z1-3.16   |
| <b>Jiné označení</b>    |   |
| <b>Název prvku</b>      | táhla klenby  |
| <b>Opatření</b>         | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)        |
| <b>Podlaží</b>          | 3.NP  |
| <b>Umístění</b>         | západní arkáda 3.NP   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     | d. 1710   |
| <b>Stávající stav</b>   |   |
| <b>Zhodnocení</b>       | nepůvodní; architektonicky nehodnotný                       |
| <b>Stav</b>             | mírně poškozený   |
| <b>Popis prvku</b>      | železná táhla klenby, kruhový průřez; černý grafitový nátěr |
| <b>Návrhový stav</b>    |   |
| <b>Rozměry [mm]</b>     |   |
| <b>Materiál</b>         |   |
| <b>Spoje</b>            |   |
| <b>Povrchová úprava</b> |   |
| <b>Kotvení</b>          |   |
| <b>Poznámky</b>         |   |

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu





Ministerstvo kultury

odbor památkové péče

Maltézské náměstí 1

118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO: 00023671



# Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 471/1  
P. O. BOX 74  
118 11 Praha 1 - Malá Strana

telefon: 257 085 111  
fax: 257 322 181  
e-mail: posta@mkcr.cz

V Praze dne 7. 1. 2009

Č. j.: 13558/2008

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní památkové péče vydává podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), toto

## rozhodnutí :

Ministerstvo kultury **uděluje** povolení *panu PhDr. Norbertovi Riegelovi, s místem trvalého pobytu Barrandovská 31, 152 00 Praha 5, datum narození 18. 2. 1959*, k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, v rozsahu *restaurování uměleckořemeslných děl z obecných a železných kovů*. Toto povolení se uděluje na dobu neurčitou.

## Odůvodnění :

Dne 16. 10. 2008 Ministerstvo kultury obdrželo žádost pana PhDr. Norberta Riegela., (dále jen „žadatel“) o udělení povolení k restaurování ve specializaci restaurování uměleckořemeslných děl z obecných a železných kovů. Ministerstvo kultury si v řízení vyžádalo vyjádření Komise Ministerstva kultury pro restaurování, které je obsaženo v zápisech z jejího jednání dne 21. 10. 2008, 20. 11. 2008 a 15. 12. 2008. Ministerstvo kultury dospělo po posouzení žádosti a všech jejích příloh k závěru, že žadatel splňuje jak odbornou kvalifikaci podle § 14a odst. 4 písm. a) zákona, tak i odborné schopnosti podle § 14a odst. 4 písm. b) zákona a je schopen provádět restaurování uměleckořemeslných děl z obecných a železných kovů.

Ministerstvo kultury dále upozorňuje, že toto povolení může být Ministerstvem kultury zrušeno, a to z důvodů uvedených v § 14a odst. 11 citovaného zákona č. 20/1987 Sb.



### Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad.

Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno.

Doručení písemnosti upravuje § 23 a 24 správního řádu. Nebude-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, jehož prostřednictvím se doručuje. Jestliže si adresát nevyzvedne uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty a od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání rozkladu.

O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury.



Mgr. Petra Ulbrichová

vedoucí oddělení ochrany kulturních památek  
odboru památkové péče Ministerstva kultury

