

# **DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI**

## **Zápis o kontrole vnějších odběrných míst** **dle ČSN 73 0873-č.16666**

### ***Majitel/provozovatel***

*strana 1/2*

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Název firmy                    | Město Svitavy                      |
| Sídlo firmy                    | T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy |
| IČO                            | 00277444                           |
| Záznam v OR nebo jiné evidenci |                                    |
| Adresa objektu                 |                                    |

### ***Vykonavatel kontroly***

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| HASVEL s.r.o                        | IČO:260 11 611                                     |
| Nedošín 31                          | DIČ:CZ26011611                                     |
| 570 01 Litomyšl                     | Zapsána v OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 19941 |
| Mobil:603/267459                    | Tel/fax:461/618212                                 |
| Revizní technik: Ing. Pavel Kopecký |  |
| Datum kontroly: 25. 10. 2016        |  |
| Datum příští kontroly: 25. 10. 2017 |  |

Potvrzujeme dle vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., odst. 2, že v rámci kontroly provozuschopnosti uvedeného požárního bezpečnostního zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce kontrolovaného typu hasicího zařízení.

## **Výsledek kontroly**

Rozvod požární vody s instalovanými hydranty jako soustava JE v rozporu s vyhl.č.246/2001, ČSN 73 0873 a souvisejícími normami.

### **Poznámka:**

HASVEL s.r.o. (2)  
Nedošín 31, 570 01 Litomyšl  
IČO: 26011611, DIČ: CZ26011611  
tel./fax: 461 618 212  
reg. v obch. rejstř. v OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 19941

.....  
razítko a podpis provozovatele

# Údaje o maximálním množství vody při plném průtoku.

Strana 2/2

| číslo | typ-druh | Výrobce | Umístění                         | Tlak MPa | Průtok l/s | Provozu-schopný |
|-------|----------|---------|----------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 1     | NHB75    | neznámí | Ul. Hlavní – mezi domy 103 a 111 | 0,17     | 4,8        | ne              |
| 2     |          |         |                                  |          |            |                 |
| 3     |          |         |                                  |          |            |                 |
| 4     |          |         |                                  |          |            |                 |
| 5     |          |         |                                  |          |            |                 |
| 6     |          |         |                                  |          |            |                 |
| 7     |          |         |                                  |          |            |                 |
| 8     |          |         |                                  |          |            |                 |
| 9     |          |         |                                  |          |            |                 |
| 10    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 11    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 12    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 13    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 14    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 15    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 16    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 17    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 18    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 19    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 20    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 21    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 22    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 23    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 24    |          |         |                                  |          |            |                 |
| 25    |          |         |                                  |          |            |                 |

| číslo | zjištěné závady               | způsob odstranění | Termín odstranění |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | Hydrant má malý tlak a průtok | Zvýšit tlak       | 30.11.2016        |
|       |                               |                   |                   |
|       |                               |                   |                   |
|       |                               |                   |                   |
|       |                               |                   |                   |
|       |                               |                   |                   |
|       |                               |                   |                   |
|       |                               |                   |                   |
|       |                               |                   |                   |
|       |                               |                   |                   |

Tato tabulka je neoddělitelnou částí zprávy č 16666..... o kontrole požárního vodovodu podle ČSN 70 0873.

V Litomyšli... dne ...25.10.2016..... měření vykonal : Ing. Pavel Kopecký

**HASVEL s.r.o.** (2)  
 Nedošín 31, 570 01 Litomyšl  
 IČO: 26011611, DIČ: CZ26011611  
 tel./fax: 461 618 212  
 reg. v obch. rejstřík v ČR, IČ: 14.12.19941