

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc.1

± 0,000 = 221,980 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. <small>k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a</small> Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 <small>s í d l o</small> Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 <small>i č o</small> 033 01 087 <small>k o n t a k t</small> tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Ing. arch. Vlastimil Dlouhý <small>k o n t a k t</small> tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Ševčíková <small>č í s l o a u t o r i z a c e</small> ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. arch. Vlastimil Dlouhý Ing. arch. Lenka Otrusínová Martin Růžička

A k c e Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2		
S t a v e b n í k Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
S t u p e ň DPS	R e v i z e	D a t u m 07 / 2018

O z n a č e n í č á s t i D.1	Č á s t DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01
Č í s l o p r o f e s e D.1.1	P r o f e s e ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y D.1.1.c-02	P ř í l o h a KNIHA OKEN

OBSAH

1. SEZNAM PRVKŮ
2. TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY
 - 2.A NOVOTVAR - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.B ODSTRANĚNÍ - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.C RESTAUROVÁNÍ - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.D REPASE IN SITU
 - 2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ
 - 2.F DEMONTÁŽ A REPASE - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU
3. TABULKA OKEN
4. ZHODNOCENÍ PRVKŮ LICENCOVANÝM RESTAURÁTOREM
5. KOPIE POTŘEBNÉ LICENCE RESTAURÁTORA

OBEČNÉ POZNÁMKY:

Prvky, kterých se týká požadavek stanoviska OKPP Pardubického kraje, byly posouzeny licencovaným restaurátorem, jejich popis a postup repase byl zapracován do Knihy konkrétních prvků. V části 4 je základní posouzení prvků, v části 5 kopie potřebné licence.

V části 2. Technologické předpisy jsou detailně popsány návrhy úprav jednotlivých prvků včetně obecných předpisů.

Některé prvky jsou inventarizovány také ve stavebně historické průzkumu, okna jsou součástí inventarizovaných ostění oken. SHP se nachází v části E.6.4.

Nejedná se o dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci zajistí zhotovitel a předá investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení. Před zhotovením nutno rozměry ověřit na místě.

Generální dodavatel stavby na vybrané prvky zajistí restaurátorský průzkum, na jeho základě a konzultaci se zástupci památkové péče OKPP Pardubického kraje se upřesní a navrhne konkrétní restaurátorský záměr pro jednotlivé prvky.

ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Jiné označení	Poznámky
O1-1.01	dřevěné okno dvojité; šestikřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP	OK/0.40/1	
O1-1.02	dřevěné okno dvojité; šestikřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP	OK/0.40/2	
O1-1.03	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	1.NP	OK/0.41a/1	
O1-1.04	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	1.NP	OK/0.42/3	
O1-1.05	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	1.NP	OK/0.42/2	
O1-1.06	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	1.NP	OK/0.42/1	
O1-1.07	dřevěné okno dvojité; šestikřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP	OK/0.40/3	
O1-1.08	dřevěné okno dvojité; šestikřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP	OK/0.40/4	
O1-1.09	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	1.NP		
O1-1.10	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	1.NP		
O1-1.11	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	1.NP	OK/0.17/1	
O1-1.12	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP	OK/0.03/2	
O1-1.13	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP	OK/0.03/1	
O1-1.14	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	1.NP		
O1-1.15	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		
O1-1.16	dřevěné okno dvojité; pevné zasklení	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP	OK/0.47/1	
O1-1.17	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	1.NP		
O1-1.18	dřevěné okno dvojité; pevné zasklení	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		
O1-1.19	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		
O1-1.20	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		
O1-1.21	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		
O1-1.22	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP	OK/0.49/1	
O1-1.23	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		
O1-1.24	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		
O1-1.25	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		

ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Jiné označení	Poznámky
O1-1.26	dřevěné okno dvojitě; jednokřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		
O1-1.27	dřevěné okno dvojitě; šestikřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP	OK/0.02/1	
O1-2.01	dřevěné okno dvojitě; šestikřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP	OK/1.15/1	
O1-2.02	dřevěné okno dvojitě; šestikřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP	OK/1.15/2	
O1-2.03	dřevěné okno dvojitě; šestikřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP	OK/1.12/4	
O1-2.04	dřevěné okno dvojitě; šestikřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP	OK/1.12/3	
O1-2.05	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP	OK/1.08a/1	
O1-2.06	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP	OK/1.08a/2	
O1-2.07	dřevěné okno dvojitě; šestikřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP	OK/1.08b/1	
O1-2.08	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP	OK/1.08a/3	
O1-2.09	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP	OK/1.08a/4	
O1-2.10	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP	OK/1.20a/1	
O1-2.11	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP	OK/1.20a/2	
O1-2.12	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP	OK/1.20a/3	
O1-2.13	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP	OK/1.20a/4	
O1-2.14	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP	OK/1.20a/5	
O1-2.15	dřevěné okno dvojitě; jednokřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP	OK/1.20b/1	
O1-2.16	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP	OK/1.12/2	
O1-2.17	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP	OK/1.12/2	
O1-2.18	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP	OK/1.12/1	
O1-2.19	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP	OK/1.12/1	
O1-2.19	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP	OK/1.12/1	
O1-2.20	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP	OK/1.08a/	
O1-2.21	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP		
O1-2.22	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP	OK/1.06/2	

ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Jiné označení	Poznámky
O1-2.23	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP		
O1-2.24	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP		
O1-2.25	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP	OK/1.03/1	
O1-2.26	dřevěné okno dvojitě; jednokřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP		
O1-2.27	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	OK/1.26/2	
O1-2.28	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	OK/1.26/2	
O1-2.29	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	OK/1.26/3	
O1-2.30	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP	OK/0.39/1	
O1-2.31	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.32	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.33	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.34	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.35	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.36	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.37	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.38	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.39	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.40	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.41	dřevěné okno dvojitě; jednokřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP		
O1-2.42	dřevěné okno dvojitě; jednokřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP		
O1-2.43	dřevěné okno dvojitě; jednokřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP		
O1-2.44	dřevěné okno dvojitě; jednokřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP		
O1-2.45	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP		
O1-2.46	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP		
O1-2.47	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP		

ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Jiné označení	Poznámky
O1-2.48	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP	OK/1.14/1	
O1-2.49	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.50	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.51	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP	OK/1.07/1	
O1-2.52	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.53	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.54	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.55	dřevěné okno dvojitě; jednokřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	2.NP		
O1-2.56	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.57	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.58	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.59	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.60	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.61	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.62	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-2.63	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	2.NP		
O1-3.01	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídlé	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP	OK/3.22/2	
O1-3.02	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP	OK/3.22/1	
O1-3.03	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.04	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.05	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.06	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.07	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.08	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.09	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídlé	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		

ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Jiné označení	Poznámky
O1-3.10	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.11	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.12	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.13	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.14	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.15	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.16	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.17	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.18	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.19	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.20	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.21	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.22	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.23	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.24	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.25	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.26	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.27	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.28	dřevěné okno zdvojené; čtyřkřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.29	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.30	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.31	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.32	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.33	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.34	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP	KP/3.06/2	

ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Jiné označení	Poznámky
O1-3.35	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP	KP/3.06/2	
O1-3.36	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP	KP/3.06/2	
O1-3.37	dřevěné okno dvojitě; dvoukřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP	KP/3.06/2	
O1-3.38	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP	OK/3.05/1	
O1-3.39	dřevěné okno dvojitě; jednokřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.40	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.41	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.42	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.43	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.44	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)	3.NP		
O1-3.45	dřevěné okno dvojitě; jednokřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.46	dřevěné okno dvojitě; jednokřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP		
O1-3.47	dřevěné okno dvojitě; jednokřídle	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	3.NP	KP/3.06/2	

2.A NOVOTVAR

NEVYSKYTUJE SE

2.B ODSTRANĚNÍ

NEVYSKYTUJE SE

2.C RESTAUROVÁNÍ

NEVYSKYTUJE SE

2.D REPASE IN SITU

OBECNÉ:

1. Repasovány budou pouze venkovní křídla. Na nepoškozených vnitřních křídlech bude provedena revize či repase kování.
2. Křídlo bude vysazeno a opraveno na dílně.
3. Prvky, které budou ponechány na svém místě, je nutné v průběhu stavby odpovídajícím způsobem chránit. Dodavatel musí zabránit jeho poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu. Prvek bude odpovídajícím způsobem chráněn.
4. Popis povrchové úpravy v tabulce či obrazové příloze je pouze orientační, konečnou podobu je nutné vyzkoušet a odsouhlasit autorským dozorem a investorem.
5. Repasování prvku bude vždy podléhat odbornému dohledu restaurátéra, třebaže bude prováděno řemeslně.
6. Do stávajících oken bude zafrézované silikonové těsnění.

POSTUP REPASE:

1. Prvek bude zbaven veškerých nečistot.
2. Stávající nátěry budou mechanicky odtrhány nejprve po letech či opalováním.
3. Poté se povrch navlhčí a bude zbrúšen, drobné poruchy dřeva budou vytmeleny a přebroušeny. Chybějící části křídla (kování, klempířské prvky aj) budou doplněny.
4. Biologicky napadnuté kusy dřeva budou vyřezány, nově vsazované části dveří musí být provedeny ze dřeva shodné kvality a vlhkosti, jako je tomu u dochovalého křídla, na základě charakteru případného biologického napadení bude rozhodnuto o ošetření dřeva odpovídajícím přípravkem.

NÁVRH POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

Na patřičně připravený povrch bude proveden zvolený nátěr. Přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzkoušení a odsouhlasení zadavatelem a autorským dozorem. Technologický postup dle předepsání výrobcem.

NÁVRH REPASE KOVÁNÍ:

Běžné opravy vyhovujícího stávajícího kování budou prováděny bez nutnosti jeho odstrojení. Uvolněné nebo poškozené prvky kování budou odstrojeny a drobné kovářské / zámečnické opravy budou prováděny v dílně.

NÁVRH VÝMĚNY KOVÁNÍ:

Recentní chromová klička bude odstraněna a nahrazena novou historizující.

ZASKLENÍ:

Stávající sklenářský tmel bude beze zbytku odstraněn, skleněná výplň popraskaná, nebo jinak porušená bude nahrazena novou, chybějící výplně budou doplněny, bude použito sklo shodného charakteru se zasklením dochovalým (z hlediska tloušťky, zabarvení atd.). Bude nově provedeno vytmelení sklenářským tmelem utaženým vždy po vzoru tmelu původního.

OPLECHOVÁNÍ:

Okenní okapničky budou zrepasovány a v případě poškození doplněny původním průřezem, rozměrem a materiálem.

2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ

OBECNÉ:

1. Prvky budou ponechány na svém místě, je nutné v průběhu stavby odpovídajícím způsobem chránit. Dodavatel musí zabránit jeho poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu. Prvek bude odpovídajícím způsobem chráněn.

POSTUP REPASE:

1. Prvek bude zbaven veškerých nečistot.
2. Dojde k odstranění recentní okenní rozvoru.
3. Okno se osadí novou historizující okenní rozvorou podle referenční fotografie na str. D.1.1.c-02.20

2.F DEMONTÁŽ A REPASE

NEVYSKYTUJE SE

2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA

NEVYSKYTUJE SE

2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE

NEVYSKYTUJE SE

2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU



OBECNÉ:

1. Prvek bude ponechán na svém místě a nebude upravován. Dodavatel musí zabránit jeho poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu.

Obecné	
ID prvku	O1-1.01
Jiné označení	OK/0.40/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; šestikřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.)
Podlaží	1.NP
Umístění	severní průčelí severního křídla
Rozměry - šířka [mm]	2 010
Rozměry - výška [mm]	3 990
Výška parapetu	1120
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; šestikřídlé (6 funkčních křídel, celkem 12 křídel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; dřevěný rám; kamenný dvojitý kříž; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	vitráže s motivem šestihranů, tažené čiré sklo, součástí vitráže obvodová bordura z čirého taženého skla, olověný profil typu H je zaletován cinem v celé délce, vitráž vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	30x zapuštěný okenní závěs; 18x kolínkový obtřík černý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha



Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.02
Jiné označení	OK/0.40/2
Název prvku	dřevěné okno dvojitě; šestikřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.)
Podlaží	1.NP
Umístění	severní průčelí severního křídla
Rozměry - šířka [mm]	2 010
Rozměry - výška [mm]	3 990
Výška parapetu	1060
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; šestikřídlé (6 funkčních křídel, celkem 12 křídel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; dřevěný rám; kamenný dvojitý kříž; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	vitráže s motivem šestihranů, tažené čiré sklo, součástí vitráže obvodová bordura z čirého taženého skla, olovený profil typu H je zaletován cinem v celé délce, vitráž vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	30x zapuštěný okenní závěs; 18x kolínkový obrtík černý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.03
Jiné označení	OK/0.41a/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídle
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	1.NP
Umístění	severovýchodní bašta
Rozměry - šířka [mm]	1 180
Rozměry - výška [mm]	1 400
Výška parapetu	840
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní -; kamenný ; interierové stínění - vertikální žaluzie
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	8x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D)
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.04
Jiné označení	OK/0.42/3
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	1.NP
Umístění	severovýchodní bašta
Rozměry - šířka [mm]	1 200
Rozměry - výška [mm]	1 500
Výška parapetu	720
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní -; kamenný; interierové stínění - vertikální žaluzie
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	8x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D)
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.05
Jiné označení	OK/0.42/2
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídle
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	1.NP
Umístění	severovýchodní bašta
Rozměry - šířka [mm]	1 180
Rozměry - výška [mm]	1 500
Výška parapetu	670
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídle; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní -; kamenný ; interierové stínění - vertikální žaluzie
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	8x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D)
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.06
Jiné označení	OK/0.42/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	1.NP
Umístění	severovýchodní bašta
Rozměry - šířka [mm]	1 180
Rozměry - výška [mm]	1 500
Výška parapetu	670
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní -; kamenný ; interierové stínění - vertikální žaluzie
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	8x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D)
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.07
Jiné označení	OK/0.40/3
Název prvku	dřevěné okno dvojité; šestikřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.)
Podlaží	1.NP
Umístění	východní průčelí severního křídla
Rozměry - šířka [mm]	1 940
Rozměry - výška [mm]	4 010
Výška parapetu	1150
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; šestikřídlé (6 funkčních křídel, celkem 12 křídel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; dřevěný rám; kamenný dvojitý kříž; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	vitráže s motivem šestihranů, tažené čiré sklo, součástí vitráže obvodová bordura z čirého taženého skla, olovený profil typu H je zaletován cinem v celé délce, vitráž vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	30x zapuštěný okenní závěs; 18x kolínkový obrtlík černý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.08
Jiné označení	OK/0.40/4
Název prvku	dřevěné okno dvojitě; šestikřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	1.NP
Umístění	východní průčelí severního křídla
Rozměry - šířka [mm]	1 940
Rozměry - výška [mm]	4 030
Výška parapetu	1180
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; šestikřídlé (6 funkčních křídel, celkem 12 křídel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; dřevěný rám; kamenný dvojitý kříž; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	vitráže s motivem šestihranů, tažené čiré sklo, součástí vitráže obvodová bordura z čirého taženého skla, olověný profil typu H je zaletován cinem v celé délce, vitráž vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	30x zapuštěný okenní závěs; 18x kolínkový obrtlík černý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.09
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	1.NP
Umístění	západní průčelí západního parkánu
Rozměry - šířka [mm]	890
Rozměry - výška [mm]	1 420
Výška parapetu	830
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno zdvojené; omítaná špaleta; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř, venkovní křídla ven; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová; 2x okenní háček
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obrazová příloha

Referenční fotografie kování

Rozvora historická, mosazná



Obecné	
ID prvku	O1-1.10
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	1.NP
Umístění	západní průčelí západního parkánu
Rozměry - šířka [mm]	870
Rozměry - výška [mm]	1 420
Výška parapetu	830
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno zdvojené; omítaná špaleta; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř, venkovní křídla ven; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; dřevěný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová; 2x okenní háček
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.11
Jiné označení	OK/0.17/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	1.NP
Umístění	západní průčelí západního parkánu
Rozměry - šířka [mm]	750
Rozměry - výška [mm]	1 040
Výška parapetu	960
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; plechový
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	6x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.12
Jiné označení	OK/0.03/2
Název prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	1.NP
Umístění	katův dvoreček
Rozměry - šířka [mm]	650
Rozměry - výška [mm]	1 030
Výška parapetu	1570
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé; otevírává dovnitř; křídla vitrážovaná; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné nadpraží; parapet vnitřní - ; pudovky; parapet venkovní -; omítaný ; venkovní kovaná mříž
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	vitráže s motivem kosočtverců, barevné katedrální sklo, bordura rovněž složena z katedrálního skla a bucen, olověný profil typu H zaletován v plné délce, ve středu okna vodorovná zpevňující tyčinka, přichycena hafty, vitráž je vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	2x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní půloliva - mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.13
Jiné označení	OK/0.03/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	1.NP
Umístění	katův dvoreček
Rozměry - šířka [mm]	650
Rozměry - výška [mm]	1 020
Výška parapetu	1560
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé; otevírává dovnitř; křídla vitrážovaná; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; pudovky; parapet venkovní - ; kamenný ; venkovní kovaná mříž
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	vitráže s motivem kosočtverců, barevné katedrální sklo, bordura rovněž složena z katedrálního skla a bucen, olověný profil typu H zaletován v plné délce, ve středu okna vodorovná zpevňující tyčinka, přichycena hafty, vitráž je vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	2x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní půloliva - mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.14
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	1.NP
Umístění	severní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 280
Rozměry - výška [mm]	2 200
Výška parapetu	-
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 2 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; dřevěný putec; kamenné ostění; parapet vnitřní -; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - historizující mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D)
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.15
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	1.NP
Umístění	severní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	890
Rozměry - výška [mm]	1 420
Výška parapetu	830
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet venkovní -; kamenný; venkovní kovaná mříž
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.16
Jiné označení	OK/0.47/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; pevné zasklení
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	1.NP
Umístění	východní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	770
Rozměry - výška [mm]	770
Výška parapetu	-
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; pevné zasklení; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.17
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	1.NP
Umístění	jižní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 240
Rozměry - výška [mm]	700
Výška parapetu	2570
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 2 tabulky ; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; parapet venkovní -; omítaný ; venkovní kovaná mříž
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	4x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.18
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojitě; pevné zasklení
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	1.NP
Umístění	severní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	890
Rozměry - výška [mm]	830
Výška parapetu	-
Stávající stav	
Zhodnocení	původní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojitě; pevné zasklení; křídla tabulková; 4 tabulky; dřevěný rám; parapet venkovní -; omítaný ; venkovní kovaná mříž
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.19
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	1.NP
Umístění	katův dvoreček
Rozměry - šířka [mm]	380
Rozměry - výška [mm]	840
Výška parapetu	1530
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s okapnicí; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; omítaný; omítaný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	2x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní půloliva - mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.20
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	1.NP
Umístění	katův dvoreček
Rozměry - šířka [mm]	360
Rozměry - výška [mm]	840
Výška parapetu	1530
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s okapnicí; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; omítaný; omítaný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	2x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní půloliva - mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.21
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	1.NP
Umístění	katův dvoreček
Rozměry - šířka [mm]	360
Rozměry - výška [mm]	840
Výška parapetu	1530
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s okapnicí; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; omítaný; omítaný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	2x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní půloliva - mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.22
Jiné označení	OK/0.49/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	1.NP
Umístění	východní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	540
Rozměry - výška [mm]	540
Výška parapetu	-
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno zdvojené; pevné zasklení; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet venkovní -; kamenný ; venkovní kovaná mříž
Povrchová úprava	
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.23
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	1.NP
Umístění	katův dvoreček
Rozměry - šířka [mm]	1 220
Rozměry - výška [mm]	810
Výška parapetu	1530
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 6 tabulek; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní - ; omítaný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	2x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní půloliva - mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.24
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	1.NP
Umístění	katův dvoreček
Rozměry - šířka [mm]	390
Rozměry - výška [mm]	580
Výška parapetu	1530
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní - ; omítaný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	2x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní půloliva - mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.25
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	1.NP
Umístění	katův dvoreček
Rozměry - šířka [mm]	390
Rozměry - výška [mm]	570
Výška parapetu	1530
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé; otevírává dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní - ; omítaný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	2x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní půloliva - mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.26
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	1.NP
Umístění	katův dvoreček
Rozměry - šířka [mm]	390
Rozměry - výška [mm]	570
Výška parapetu	1530
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé; otevírává dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; dřevěný rám; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní - ; omítaný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	2x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní půloliva - mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-1.27
Jiné označení	OK/0.02/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; šestikřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.)
Podlaží	1.NP
Umístění	severní průčelí severního křídla
Rozměry - šířka [mm]	1 600
Rozměry - výška [mm]	2 100
Výška parapetu	1120
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; šestikřídlé (6 funkčních křídel, celkem 12 křídel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; dřevěný rám; dřevěný dvojitý kříž; kamenné ostění; parapet venkovní -; kamenný; venkovní kovaná mříž
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	dvojité čiré zasklení
Stávající kování	30x zapuštěný okenní závěs; 18x kolínkový obrtík černý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.01
Jiné označení	OK/1.15/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; šestikřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	2.NP
Umístění	východní průčelí východního křídla
Rozměry - šířka [mm]	1 510
Rozměry - výška [mm]	1 930
Výška parapetu	1260
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; šestikřídlé (6 funkčních křídel, celkem 12 křídel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; s okapnicí; dřevěný rám; dřevěný dvojitý kříž; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	vitráže s motivem šestihranů, tažené čiré sklo, součástí vitráže obvodová bordura z čirého taženého skla, olověný profil typu H je zaletován cinem v celé délce, vitráž vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	30x zapuštěný okenní závěs; 12x okenní půloliva - mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.02
Jiné označení	OK/1.15/2
Název prvku	dřevěné okno dvojité; šestikřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	2.NP
Umístění	východní průčelí východního křídla
Rozměry - šířka [mm]	1 510
Rozměry - výška [mm]	1 940
Výška parapetu	1290
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; šestikřídlé (6 funkčních křídel, celkem 12 křídel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; s okapnicí; dřevěný rám; dřevěný dvojitý kříž; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	vitráže s motivem šestihranů, tažené čiré sklo, součástí vitráže obvodová bordura z čirého taženého skla, olověný profil typu H je zaletován cinem v celé délce, vitráž vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	30x zapuštěný okenní závěs; 12x okenní půloliva - mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha



Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.03
Jiné označení	OK/1.12/4
Název prvku	dřevěné okno dvojité; šestikřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	2.NP
Umístění	jižní průčelí jižního křídla
Rozměry - šířka [mm]	1 930
Rozměry - výška [mm]	2 380
Výška parapetu	1080
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; šestikřídlé (6 funkčních křídel, celkem 12 křídel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; s okapnicí; dřevěný rám; kamenný dvojitý kříž; kamenné ostění; parapet vnitřní -; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	vitráže s motivem šestihranů, tažené čiré sklo, součástí vitráže obvodová bordura z čirého taženého skla, olověný profil typu H je zaletován cinem v celé délce, vitráž vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	30x zapuštěný okenní závěs; 18x kolínkový obrtlík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.04
Jiné označení	OK/1.12/3
Název prvku	dřevěné okno dvojité; šestikřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	2.NP
Umístění	jižní průčelí jižního křídla
Rozměry - šířka [mm]	1 920
Rozměry - výška [mm]	2 360
Výška parapetu	1080
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; šestikřídlé (6 funkčních křídel, celkem 12 křídel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; s okapnicí; dřevěný rám; kamenný dvojitý kříž; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	vitráže s motivem šestihranů, tažené čiré sklo, součástí vitráže obvodová bordura z čirého taženého skla, olověný profil typu H je zaletován cinem v celé délce, vitráž vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	30x zapuštěný okenní závěs; 18x kolínkový obtřík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.05
Jiné označení	OK/1.08a/1
Název prvku	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.)
Podlaží	2.NP
Umístění	jižní průčelí jižního křídla
Rozměry - šířka [mm]	1 210
Rozměry - výška [mm]	2 360
Výška parapetu	1060
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; čtyřkřídlé (4 funkční křídla, celkem 8 křídel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; s okapnicí; dřevěný rám; kamenný kříž; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	vitráže s motivem šestihranů, tažené čiré sklo, součástí vitráže obvodová bordura z čirého taženého skla, olověný profil typu H je zaletován cinem v celé délce, vitráž vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	20x zapuštěný okenní závěs; 12x kolínkový obtřík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.06
Jiné označení	OK/1.08a/2
Název prvku	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.1)
Podlaží	2.NP
Umístění	jižní průčelí jižního křídla
Rozměry - šířka [mm]	1 200
Rozměry - výška [mm]	2 370
Výška parapetu	1080
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; čtyřkřídlé (4 funkční křídla, celkem 8 křídel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; s okapnicí; dřevěný rám; kamenný kříž; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	vitráže s motivem šestihranů, tažené čiré sklo, součástí vitráže obvodová bordura z čirého taženého skla, olověný profil typu H je zaletován cinem v celé délce, vitráž vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	20x zapuštěný okenní závěs; 12x kolínkový obtřík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.07
Jiné označení	OK/1.08b/1
Název prvku	dřevěné okno dvojitě; šestikřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.)
Podlaží	2.NP
Umístění	západní průčelí jižního křídla
Rozměry - šířka [mm]	1 700
Rozměry - výška [mm]	2 300
Výška parapetu	1000
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; šestikřídlé (6 funkčních křídel, celkem 12 křídel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; s okapnicí; dřevěný rám; kamenný dvojitý kříž; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	vitráže s motivem šestihranů, tažené čiré sklo, součástí vitráže obvodová bordura z čirého taženého skla, olovený profil typu H je zaletován cinem v celé délce, vitráž vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	20x zapuštěný okenní závěs; 12x kolínkový obrtík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.08
Jiné označení	OK/1.08a/3
Název prvku	dřevěné okno dvojitě; čtyřkřídle
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.)
Podlaží	2.NP
Umístění	západní průčelí jižního křídla
Rozměry - šířka [mm]	1 260
Rozměry - výška [mm]	2 300
Výška parapetu	1020
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; čtyřkřídle (4 funkční křídla, celkem 8 křidel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; s okapnicí; dřevěný rám; kamenný kříž; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	vitráže s motivem šestihranů, tažené čiré sklo, součástí vitráže obvodová bordura z čirého taženého skla, olověný profil typu H je zaletován cinem v celé délce, vitráž vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	20x zapuštěný okenní závěs; 12x kolínkový obrtík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.09
Jiné označení	OK/1.08a/4
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídle
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.)
Podlaží	2.NP
Umístění	západní průčelí jižního křídla
Rozměry - šířka [mm]	1 260
Rozměry - výška [mm]	2 300
Výška parapetu	1010
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno jednoduché - zdvojená křídla; čtyřkřídle (4 funkční křídla, celkem 8 křidel); otevíravá dovnitř; křídla vitrážovaná; s okapnicí; dřevěný rám; kamenný kříž; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá lazura lesklá
Stávající zasklení	vitráže s motivem šestihranů, tažené čiré sklo, součástí vitráže obvodová bordura z čirého taženého skla, olověný profil typu H je zaletován cinem v celé délce, vitráž vložena do dřevěných rámu, přichycena hřebíčky a tmelena sklenářským tmelem, vše chráněno venkovním zasklením
Stávající kování	20x zapuštěný okenní závěs; 12x kolínkový obrtík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.10
Jiné označení	OK/1.20a/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	východní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 180
Rozměry - výška [mm]	1 940
Výška parapetu	1040
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 3 tabulky; s okapnicí; dřevěný rám; dřevěný kříž; kamenné ostění; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 6x kolínkový obrtík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D)
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.11
Jiné označení	OK/1.20a/2
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	východní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 180
Rozměry - výška [mm]	1 940
Výška parapetu	1000
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 3 tabulky; s okapnicí; dřevěný rám; dřevěný kříž; kamenné ostění; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 6x kolínkový obrtík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D)
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.12
Jiné označení	OK/1.20a/3
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	východní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 180
Rozměry - výška [mm]	1 900
Výška parapetu	1030
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 3 tabulky; s okapnicí; dřevěný rám; dřevěný kříž; kamenné ostění; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 6x kolínkový obrtík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D)
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.13
Jiné označení	OK/1.20a/4
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	východní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 160
Rozměry - výška [mm]	1 910
Výška parapetu	1030
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 3 tabulky; s okapnicí; dřevěný rám; dřevěný kříž; kamenné ostění; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 6x kolínkový obrtík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D)
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.14
Jiné označení	OK/1.20a/5
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	východní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 170
Rozměry - výška [mm]	1 950
Výška parapetu	1010
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 3 tabulky; s okapnicí; dřevěný rám; dřevěný kříž; kamenné ostění; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 6x kolínkový obrtík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D)
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.15
Jiné označení	OK/1.20b/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	2.NP
Umístění	východní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	670
Rozměry - výška [mm]	770
Výška parapetu	1010
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s okapnicí; kamenné ostění; parapet venkovní -; kamenný; venkovní kovaná mříž
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	2x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní půloliva - mosazná
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.16
Jiné označení	OK/1.12/2
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	jižní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 200
Rozměry - výška [mm]	2 120
Výška parapetu	1000
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 2 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný putec; kamenné ostění; parapet vnitřní -; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D); nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.17
Jiné označení	OK/1.12/2
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	jižní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 200
Rozměry - výška [mm]	2 100
Výška parapetu	1000
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 2 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný putec; kamenné ostění; parapet vnitřní -; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D); nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha


Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.18
Jiné označení	OK/1.12/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	jižní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 190
Rozměry - výška [mm]	2 010
Výška parapetu	990
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 2 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný putec; kamenné ostění; parapet vnitřní -; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D); nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.19
Jiné označení	OK/1.12/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	jižní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 200
Rozměry - výška [mm]	2 010
Výška parapetu	990
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 2 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný putec; kamenné ostění; parapet vnitřní -; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D); nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.20
Jiné označení	OK/1.08a/
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	jižní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 190
Rozměry - výška [mm]	2 070
Výška parapetu	1040
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 2 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný putec; kamenné ostění; parapet vnitřní -; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D); nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.21
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	západní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 080
Rozměry - výška [mm]	1 580
Výška parapetu	1560
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno zdvojené; omítaná špaleta; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř, venkovní křídla ven; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; kovaná mříž mezi křídly
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová; 2x okenní háček
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D); nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.22
Jiné označení	OK/1.06/2
Název prvku	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	západní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 170
Rozměry - výška [mm]	1 610
Výška parapetu	1400
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno zdvojené; omítaná špaleta; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř, venkovní křídla ven; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; kamenné nadpraží; kovaná mříž mezi křídly
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová; 2x okenní háček
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D); nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.23
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno zdvojené; dvoukřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	západní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 180
Rozměry - výška [mm]	1 610
Výška parapetu	1370
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno zdvojené; omítaná špaleta; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř, venkovní křídla ven; křídla tabulková; 3 tabulky; s klapačkou; dřevěný rám; kovaná mříž mezi křídly
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová; 2x okenní háček
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D); nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.24
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
Podlaží	2.NP
Umístění	západní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 100
Rozměry - výška [mm]	1 950
Výška parapetu	920
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 3 tabulky; s okapnicí; dřevěný rám; dřevěný kříž; kamenné ostění; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 12x kolínkový obrtík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Zasklení	repase zasklení (viz technologické předpisy 2.D)
Rám: popis / materiál / povrch	nátěr - odstín vyzorkovaný dle stávajícího nátěru
Kování: typ / materiál / povrch	repase kování (viz technologické předpisy 2.D)
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.25
Jiné označení	OK/1.03/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.)
Podlaží	2.NP
Umístění	západní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 100
Rozměry - výška [mm]	1 980
Výška parapetu	920
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky hodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 3 tabulky; s okapnicí; dřevěný rám; dřevěný kříž; kamenné ostění; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 12x kolínkový obrtík hnědý nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.26
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	2.NP
Umístění	severní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	570
Rozměry - výška [mm]	400
Výška parapetu	-
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní - ; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	2x zapuštěný okenní závěs
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.27
Jiné označení	OK/1.26/2
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	severní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 160
Rozměry - výška [mm]	2 060
Výška parapetu	1010
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 2 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný putec; kamenné ostění; parapet vnitřní -; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.28
Jiné označení	OK/1.26/2
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	severní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 170
Rozměry - výška [mm]	2 070
Výška parapetu	1030
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 2 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný putec; kamenné ostění; parapet vnitřní -; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.29
Jiné označení	OK/1.26/3
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	severní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 160
Rozměry - výška [mm]	2 050
Výška parapetu	-
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 2 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný putec; kamenné ostění; parapet vnitřní -; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.30
Jiné označení	OK/0.39/1
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	severní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 160
Rozměry - výška [mm]	1 750
Výška parapetu	-
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 2 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný putec; kamenné ostění; parapet vnitřní -; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.31
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	severní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	1 160
Rozměry - výška [mm]	2 060
Výška parapetu	-
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 2 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný putec; kamenné ostění; parapet vnitřní -; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.32
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	východní průčelí přechodu na valy
Rozměry - šířka [mm]	1 140
Rozměry - výška [mm]	1 780
Výška parapetu	940
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	silně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní - ; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	8x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.33
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	západní průčelí přechodu na valy
Rozměry - šířka [mm]	1 120
Rozměry - výška [mm]	1 790
Výška parapetu	930
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	silně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	8x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.34
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	východní průčelí přechodu na valy
Rozměry - šířka [mm]	1 140
Rozměry - výška [mm]	1 770
Výška parapetu	930
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	silně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní - ; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	8x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.35
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	východní průčelí přechodu na valy
Rozměry - šířka [mm]	1 140
Rozměry - výška [mm]	1 790
Výška parapetu	870
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	silně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní - ; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	8x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.36
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	západní průčelí přechodu na valy
Rozměry - šířka [mm]	1 140
Rozměry - výška [mm]	1 790
Výška parapetu	860
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	silně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní - ; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	8x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.37
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	západní průčelí přechodu na valy
Rozměry - šířka [mm]	1 140
Rozměry - výška [mm]	1 780
Výška parapetu	960
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	silně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní - ; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	8x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.38
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	západní průčelí přechodu na valy
Rozměry - šířka [mm]	1 130
Rozměry - výška [mm]	1 800
Výška parapetu	970
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	silně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní - ; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	8x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.39
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	západní průčelí přechodu na valy
Rozměry - šířka [mm]	1 140
Rozměry - výška [mm]	1 780
Výška parapetu	970
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	silně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; dvoukřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný rám; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; dřevěný; parapet venkovní - ; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	8x zapuštěný okenní závěs; 1x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.40
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé
Opatření	repase vybraných částí (viz technologický předpis 2.E)
Podlaží	2.NP
Umístění	severní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	2 200
Rozměry - výška [mm]	1 280
Výška parapetu	-
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy; nevhodné kování
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; čtyřkřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; horní křídla -; 1 tabulka; dolní křídla -; 2 tabulky; s klapačkou; s okapnicí; dřevěný putec; kamenné ostění; parapet vnitřní -; dřevěný; parapet venkovní -; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	12x zapuštěný okenní závěs; 2x okenní rozvora s okenní olivou - recentní chromová
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	nová historizující rozvora, viz referenční rozvora na str. D.1.1.c-02.20
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	závrtný magnetický kontakt
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	O1-2.41
Jiné označení	
Název prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.)
Podlaží	2.NP
Umístění	severní dvorní průčelí
Rozměry - šířka [mm]	510
Rozměry - výška [mm]	330
Výška parapetu	-
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	dřevěné okno dvojité; jednokřídlé; otevíravá dovnitř; křídla tabulková; 4 tabulky; kamenné ostění; parapet vnitřní - ; omítaný; parapet venkovní - ; kamenný
Povrchová úprava	nátěr - tmavě hnědá barva
Stávající zasklení	tažené jednosklo čiré
Stávající kování	2x zapuštěný okenní závěs
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Křídlo: popis / materiál / povrch	
Zasklení	
Rám: popis / materiál / povrch	
Kování: typ / materiál / povrch	
Parapet	
Stínění	
Akustický požadavek	
Požární požadavek	
Tepelně technický požadavek	
Bezpečnostní požadavek	
Ostatní požadavky	

Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu

