

Název akce	ÚPRAVA ČÁSTI POLIKLINIKY, SVITAVY		
Číslo zakázky	2018-13		
Vypracoval	Ing. Jan Bíloš	4/2018	

Tabulka nároků energií a stav. úprav

Dislokace		Pára			S Voda			T Voda			Zm.voda		Demi voda		Elektřina kW						Sanit. technika					Jiné rozv.		Vzduchotech.			Stavební úpravy										Normy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			40	41	42	43		
míst. čís.	název místnosti	tlak	max spotřeba	spotřeba	počet výtoků u strojů		spotřeba	počet dalších vyt.	počet výtoků	spotřeba	počet dalších vyt.	počet výtoků	spotřeba	počet výtoků	spotřeba	pevně instal. 230V	pevně instal. 400V	počet zásuvek 1f	příkon na 1f zásuvky	počet zásuvek 3f	příkon na 3f zásuvky	umyvadlo	dřez	výlevka	vana, sprchové lůžko	gulle	druh	počet vývodů	výměna	odvětrání	druh ventilace	stěny	podlaha	strop	izolace	speciální omítka	zateplení	maximální váha stroje	transportní průchod	jiné	ČSN 332000-7-710			ČSN 332000-3	Typ místnosti dle ČSN 332000-7-710	Skupina dle ČSN 332000-7-710	Stupeň zabezpečení mikrobiolog. laboratorní ČSN EN 12128
		MPa	kg/h	kg/h	ks	l/hod	ks	ks	l/hod	ks	ks	l/hod	ks	l/hod	ks	Σ za míst.	Σ za míst.	ks	kVA	ks	kVA	ks	ks	ks	ks/Js	kód	ks	X za hod.	kód	kód	kód	kód	kód	kód	kg	mm	ZIS	VDO	E2								

Název akce	ÚPRAVA ČÁSTI POLIKLINIKY, SVITAVY		
Číslo zakázky	2018-13		
Vypracoval	Ing. Jan Bíloš	4/2018	

Tabulka nároků energií a stav. úprav

Dislokace		Pára			S Voda			T Voda			Zm.voda		Demi voda		Elektřina kW						Sanit. technika					Jiné rozv.			Vzduchotech.			Stavební úpravy										Normy								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10					13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			40	41	42	43				
míst. čís.	název místnosti	tlak	max spotřeba	spotřeba	počet výtoků	spotřeba	počet dalších vyř.	počet výtoků	spotřeba	počet dalších vyř.	počet výtoků	spotřeba	počet výtoků	spotřeba	pevně instal. 230V	pevně instal. 400V	počet zásuvek 1f	příkon na 1f zásuvky	počet zásuvek 3f	příkon na 3f zásuvky	umyvadlo	dřez	výlevka	vana, sprchové lůžko	gulle	druh	počet vývodů	výměna	odvětrání	druh ventilace	stěny	podlaha	strop	izolace	speciální omítka	zatemnění	maximální váha stroje	transportní průchod	jiné	ZIS	VDO	E2	ČSN 332000-3	Typ místnosti dle ČSN 332000-7-710	Skupina dle ČSN 332000-7-710	Stupeň zabezpečení mikrobiolog. laboratorní ČSN EN 12128				
		MPa	kg/h	kg/h	ks	l/hod	ks	ks	l/hod	ks	ks	l/hod	ks	l/hod	ks	Σ za míst.	Σ za míst.	ks	kVA	ks	kVA	ks	ks	ks	ks	ks/Js	kód	ks	X za hod.	kód	kód	kód	kód	kód	kód	kg	mm													
	3.NP																																																	
	MULTISCAN																																																	
3.01a	MULTISCAN - INFUZE						2			2							16	2,4			SK	SK																								6	1			
3.02	ČEKÁRNA - MULTISCAN																4	0,8																																
	PŘÍJEM INTERNA																																																	
3.04	PŘÍJEM INTERNA						2			2							26	4,0			SK	SK																								6	1			
3.05	PŘÍPRAVNA						2			2							10	2,1			SK	SK																												
3.06	RECEPCE																7	1,8																																
	KARDIOLOGIE																																																	
3.07	ERGO/SPIRO/HOLTER						2			2							16	2,4			SK	SK																								6	1			
3.08	AMBULANCE KARDIO						2			2							15	1,6			SK	SK																								6	1			
3.09a	CHODBA ČEKÁRNA				2												6	2,0																																
3.10	ÚKLID						1			1							1	0,2					F																											
3.11	AMBULANCE DIABETOLOGIE						2			2							15	1,6			SK	SK																								6	1			
	PLICNÍ																																																	
3.12	PŘÍPRAVNA PLICNÍ						2			2							15	2,4			SK	SK																								6	1			
3.13	AMBULANCE PLICNÍ						1			1							15	1,6			SK																									6	1			
3.14	AMBULANCE PLICNÍ						1			1							15	1,6			SK																									6	1			
3.15	DMZ AMBULANCE						2			2							8	1,8			SK	SK																												
	ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA																																																	
3.16	PRACOVNA						1			1							14	1,8			F																													
3.17	UMÝVÁRNA						2			2							6	1,0				SK																												
3.18	PRACOVNA VEDOUcí						1			1							10	1,4			F																													
3.19	DMZ						2			2							8	1,8			SK	SK																												
3.20	ŠATNA																3	0,6																																
3.24	ÚKLID						1			1							1	0,2					F																											
3.25	PŘÍJEM A ÚSTAVNÍ VÝDEJ						1			1							14																																	

Název akce	ÚPRAVA ČÁSTI POLIKLINIKY, SVITAVY		
Číslo zakázky	2018-13		
Vypracoval	Ing. Jan Bíloš	4/2018	

Tabulka nároků energií a stav. úprav

[illegible]