

úsek	ID objektu	souřadnice objektu		objekt	typ objektu	vzdálenost od krajnice	vlastnictví			je do 1 m od hranice ISP	porosty						poznámka
		Y	X				KÚ	parcelní číslo	vlastník		druhov. skladba latinsky	druhov. skladba česky	plocha porostu (m2)	odhad stáří porostu	perspektiva	průjezdni úsek	
II/312 Červený potok - hranice kraje	P000000102	-573564,1010	-1062028,4470	Skupina keřů	jehličnatý	2,1	Červený Potok	2254/1	(1/1) Město Králíky	do 1 m od ISP	Pinus uncinata	borovice blatka	50	K-2	b	A	prořídilé, nepravidelně rostoucí keře
II/312 Červený potok - hranice kraje	P000000103	-573306,8800	-1062178,6050	Skupina keřů	listnatý	1,9	Červený Potok	2314	(1/1) Česká republika (1/1) Státní pozemkový úřad	do 1 m od ISP	Symphoricarpos albus, nálety Salix caprea, Fraxinus excelsior	pámelník bílý, nálety vrba jiva, jasan ztepilý	48	K-2	b	A	živý plot s mladými nálety stromů
II/312 Červený potok - hranice kraje	P000000104	-573216,7100	-1062251,5050	Skupina keřů	listnatý	2,5	Červený Potok	2467	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Acer pseudoplatanus, Salix caprea	javor klen, vrba jiva	12	K-2	b	A	skupina tvořená pařezovými výmladky a slabými nálety javoru a jivy
II/312 Červený potok - hranice kraje	P000000105	-573079,0370	-1062380,5950	Skupina keřů	listnatý	2,7	Červený Potok	2467	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Salix sp., Prunus sp., nálety Acer platanoides, Acer pseudoplatanus,	vrba, slivoň, nálety javor mléč, javor klen	27	S-M K-2	b	A	
II/312 Červený potok - hranice kraje	P000000106	-573011,5390	-1062460,9420	Skupina keřů	listnatý	3,1	Červený Potok	2229	(1/1) Pařízek Jaroslav	do 1 m od ISP	Salix caprea	vrba jiva	26	K-2			
II/312 Červený potok - hranice kraje	P000000107	-572846,0660	-1063093,5250	Skupina keřů	listnatý	2,4	Červený Potok	2467	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Acer pseudoplatanus, Prunus sp., Sorbus aucuparia	javor klen, slivoň, jeřáb ptačí	36	S-V K-2	a	n	
II/312 Červený potok - hranice kraje	P000000108	-572789,3030	-1063189,2690	Skupina keřů	listnatý	3,3	Červený Potok	2467	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Salix sp., Prunus sp., nálety Sorbus aucuparia, Betula pendula, Picea abies	vrba, slivoň, nálety jeřáb ptačí, bříza bělokorá, smrk ztepilý	51	S-M K-2	a	n	
II/312 Červený potok - hranice kraje	P000000109	-573288,9180	-1062193,8670	Skupina stromů	jehličnatý	1,0	Červený Potok	2318	(1/1) Benetínová Veronika	do 1 m od ISP	Picea abies	smrk ztepilý	13	S-M	c	A	nesouvislá liniová výsadba, proschlé stromy
II/312 Červený potok - hranice kraje	P000000110	-573156,4820	-1062292,8840	Skupina stromů	listnatý	0,9	Červený Potok	2328	(1/1) Město Králíky	do 1 m od ISP	Alnus glutinosa, Populus sp., Fraxinus excelsior, Acer platanoides	olše lepkavá, topol, jasan ztepilý, javor mléč	199	S-V	a	A	porost pokrčuje mimo zájmové území
II/312 Červený potok - hranice kraje	P000000225	-573069,5800	-1062371,6870	Skupina stromů	listnatý	2,1	Červený Potok	2467	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Betula alba, Salix caprea	bříza bělokorá, vrba jiva	71	S-M	b	A	hustý náletový porost
II/312 Červený potok - hranice kraje	P000000226	-573399,4840	-1062101,6580	Skupina stromů	jehličnatý	1,3	Červený Potok	2449	(1/1) Pardubický kraj (1/1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje	v záboru ISP	Picea abies	smrk ztepilý	66	S-M	b	A	řada částečně proschlých smrků